GÖSAB Svenljunga
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås

# Brandskyddskontroll



Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum: 2020-04-28

Diarienummer: 1350,200 — 8437 —1

Utfärdare

GÖSAB Svenljunga
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås
033-417575

Adressat

## Fastighet

| Fastighetsbeteckning | Ägare | Brukare/Innehavare |
|---|---|---|
| Slätthult 1:1 | | |
| Fastighetsadress: Sandsjön sågbacken 7 | | |
| Kontrolldatum: 2020-04-27 — Kontroll utfört av: Kristoffer Henningsson | | |

## Kontrollobjekt

### Värmeanläggning

| Eldstadstyp | Fabrikat/modell | Kontrollfrist | Våning | Placering | Utrymme | Senast sotad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokaleldstad | Öppenspis Murad | 6 | Bv | Vardagsrum | Bostad | 2020-02-17 |

### Bränsle

Bränsleslag: Ved

### Rök/avgaskanal

| Typ | Fabrikat/modell | Benämning |
|---|---|---|
| Tegel | Tegel Murad | |

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * [X] Okulär kontroll [ ] Täthetsprovning [ ] Temperaturmätning [ ] Tryckmätning [X] Annat

Optisk utrustning.

## Vid brandskyddkontroll framkom följande

| Position ** | Avvikelse | Bedömning *** |
|---|---|---|
| 3,9 | Rökkanal | 1 |
| | Skorstenen ej besitkningsbar i vind, inklädd med plåt. | |

### Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.

Skorstensfejarmästare

**Simon Eriksson**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

| 1.00 Eldstad | 2.00 Eldningsapparat | 3.00 Rök / avgaskanal | 4.00 Pannrum | 5.00 Tak och uppstigning | 6.00 Drift och skötsel | 7.00 Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,10 Avstånd till brännbart | 2,10 Flamövervakning | 3,10 Avstånd till brännbart | 4,10 Brandteknisk klass | 5,10 Tillträde till tak | 6,10 Eldningsteknik | 7,10 Övrigt |
| 1,20 Luckor | 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvägg | 4,20 Golvbeläggning | 5,20 Tillträde till skorsten | 6,20 Bränslehantering | |
| 1,30 Förbränningsrum/konv | 2,30 Avstånd till brännbart | 3,30 Skiljevägg | 4,30 Övrigt | 5,30 Arbetsplan | 6,30 Restprodukter | |
| 1,40 Förbindelsekanal | 2,40 Övrigt | 3,50 Schakt | | 5,40 Takbeläggning | 6,40 Medgivande om egenso | |
| 1,50 Reglerutrustning | | 3,60 Rökgasfläkt | | 5,50 Övrigt | 6,50 Övrigt | |
| 1,60 Eldstadsplan | | 3,70 Insatsrör/foder | | | | |
| 1,70 Förbränningsluft | | 3,80 Sotbeläggning | | | | |
| 1,80 Sotbeläggning | | 3,90 Övrigt | | | | |
| 1,90 Övrigt | | | | | | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontrollredovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.
2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

784947, 323336 S:2000
K1386 1/3
784947