Referens nr: **20-046**	**A**
Plats för stämpel	

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Järbo 54:9	Järbovägen 995	81171	Järbo
Byggnadsägaren	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Sandviken Kommun	Tekniska Kontoret	811 80	Sandviken
Faktureringsadress	**Postadress**	**Postnr**	**Ort**
Sandviken Kommun	Fakturaenheten	811 80	Sandviken

Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post

Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m^2	Ant. Lgh	Ant. lokaler
Kyrkskolan Järbo		Gym, mm			

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktnings resultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	2	2020-03-06	EG		2026-03-06	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning. ☑ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

OVK avser återkommande besiktning.

Fastigheten har besiktigats med följande anmärkningar, Se B1.

Gällande norm för denna besiktning:

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post
Magnus Vorén	072-7348761	magnus.voren@franskabukten.se

Företag	Postadress	Postnr	Ort
AB Franska Bukten	Torggatan 34	811 34	Sandviken

Certiferingsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
KIWA	3396	2021-08-27	K

Ort, Datum för underskrift	Namnteckning
Sandviken, 2020-03-10	Magnus Vorén

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	
20-046	1	B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1

Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
Järbo 54:9		S	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2

	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	Självdrag						Hela byggnaden
2							
3							
4							
5							

B3

	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1	**Handlingar**			
1.1	☐ Ritningar			
1.2	☐ DU-instruktioner	3.7	Wc vid Entré till gymmet saknar frånluft, då uteluftsventil installerats i yttterväg. Detta fungerar	2
1.3	☐ Föregående OVK-protokoll		Istället som Uteluftsintag till byggnaden och sprider	
1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll		dålig luft från Wc vidare till övriga lokaler.	
1.5	☐ Övrigt			
2	**Föroreningar**	3.7	Wc vid Entré till gymmet saknar även överluft.	2
2.1	☐ Uteluftskanal			
2.2	☐ Filterdel			
2.3	☐ Batterier		I källarplan har en Frankefläkt installerats i köket, dock	
2.4	☐ VVX	3.6	är kanalen ej ikopplad. Rummet anväds ej.	0
2.5	☐ Fläktdel			
2.6	☐ Kanaler			
2.7	☐ Don			
2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
2.9	☐ Fläktrum			
2.10	☐ Övrigt			
3	**Funktioner**			
3.1	☐ Filterdel			
3.2	☐ Batterier			
3.3	☐ VVX			
3.4	☐ Spjäll			
3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
3.6	☑ Fläktar			
3.7	☑ Luftflöden			
3.8	☐ Kanaler	**Möjliga energibesparande åtgärder i systemet**		
3.9	☐ Don			
3.10	☐ Övrigt			
4	**Klimat**			
4.1	☐ Temperatur			
4.2	☐ Odör			
4.3	☐ Drag			
4.4	☐ Ljud			
4.5	☐ Brukarsynpunkter			
4.6	☐ Övrigt			

Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		Förra besiktn	
☑ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		Denna besiktn	2020-03-06
☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktn	2026-03-06
☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		Ombesiktn	
☐ Egenkontroll	☑ Intyg	X	Underskrift	

Magnus Vorén

INTYG

FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Järbo 54:9		Järbovägen 995	
Internt byggnadsnamn			
Kyrkskolan Järbo			
Systemnr			
Självdrag			
Besiktningsman	**Besiktningsdatum**	**Ort, Datum för underskrift**	
Magnus Vorén	2020-03-06	Sandviken, 2020-03-10	
Resultat av kontrollen	**Nästa besiktning datum**	**Namnteckning**	
EG	2026-03-06	Magnus Vorén	
Företag	**Behörighetsnivå**	**Cert.organ**	**Cert.nr**
AB Franska Bukten	K	KIWA	3396

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden