SECON
SVENSK ENERGI CONSULT AB

Besiktningsprotokoll

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Referens nr:.....	FunkiS A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer: Kv Ugglan 3 /		Byggnadens adress: Södergatan 37 A, B		Postnr: 243 31	Ort: Höör
Byggnadsägare: Brf Höörsbo		Postadress: Södergatan 37 A,B		Postnr: 243 31	Ort: Höör
Faktureringsadress: Brf Höörsbo		Postadress:		Postnr:	Ort:
Fastighetsansvarig/Förvaltare: Brf Höörsbo		Telefonnummer:	Fax:	e-post:	
Driftansvar: Brf Höörsbo		Telefonnummer:	Fax:	e-post:	
Kommun: Höör kommun		Postadress: Box 53		Postnr: 243 21	Ort: HÖÖR
Internt byggnadsnamn: Ugglan	Internt nummer:	Verksamhet: Boende	Bruksarea:	Antal lägenheter: 13	Antal lokaler:

Besiktningsman

Sakkunnig: Tordh Ellman		Företag: Svensk energi Consult AB	Adress: Svenshögsvägen 6B	Postnr: 232 38	Ort: Arlöv
Telefon: 040-435320	Fax:	e-post: ellman@secon.se	FunkiS medlnr: 2572	Underskrift:	
Behörighet: Riks K	Certifikatnr: 6723	Cert-org: KIWA Sverige	Giltighetstid: 2022-07-06	Underskriftsdatum: 20190307	

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning ☑ Ja ☐ Nej

Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt

Systemnr	Besiktn. intervall	Besiktning	Besiktn-resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
S1	6 år	2019-03-05	G		2023-03-05		BABS 1950

Allmänna omdöme, Kommentarer

Systeminformation - S1

Systemnr: S1	Flöde börvärde:	Systemtyp: S	Besiktningstyp: Återkommande besiktning		OVKnr: 5	Byggår: 1952	Ombyggår:
Betjänar: Lägenheter			Placering:				
Samkör:		Driftstid helfart:			Driftstid delfart:		
Tidigare OVK besiktn: 2011-03-05	Ritnnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:		
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak				

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Kv Ugglan 3,**
Adress: **Södergatan 37 A, B, Höör**
Byggnad: **Ugglan**

Systemnr	Betjänar	*Resultat	Besiktning	Nästa besiktning
S1	**Lägenheter**	**G**	**2019-03-05**	**2023-03-05**

Kontrollant: **Tordh Ellman**
Behörighet: **Riks K, 6723, KIWA Sverige AB**
Företag: **Svensk energi Consult AB**
Adress: **Svenshögsvägen 6B**
Ort: **232 38 Arlöv**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd
*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt

SECON
SVENSK ENERGI CONSULT AB

Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall byggnadens ägare anslå intyget på väl synlig plats i byggnaden.