N

1011200
IND.HOTELL

1011100
DALFORSÅN

1018000

T5051

K1328

L50010901

EKK 10/10

N1XE 4G50

3817400

AKKJ 16/10

FKKJ 16/10

AXLJ 95/95

3822770

L50010902

ECJ 10/10

K1212

3817450

3822750

AKKJ 95/95

3822700

1201A

AKK 150/51
AKKJ 150/51

K1203

ERASTEEL

1011000

3823280

Rostugnsvägen

Hedemoravägen

Masslvägen

T5052

ECJ 95

AXAL 95

ECJ 35

3822800

VI20

K1200

P5

K1208

3823295

3823252

FKKJ 185/70

FKKJ 50/25

K1207

K1206

AKKJ 95/29

T5053

5053B
3823380

AKKJ 50/10

AXAL 95

503001

J0989

K1202

Rev.	Revision	Godk.	Datum

TECKENFÖRKLARING

- Kabelschakt 20kV
- Kabelschakt 0,4kV
- Bef. markkabel
- Markkabel tas ur drift
- Ny nätstation

Rev.	GR.	Datum	Sign.

VINNERGI

Efter ombyggnad förslag
Vikmanshyttan 20kV
HEDEMORA ENERGI AB

RITAD_AV	RIT_NR	ID_NR	SKALA	REG
Tob Hol	Blad 1	Proj nr:112244	1:1500 A3	
KRYLBO 2020-04-29				

Filnamn: $FILES$
Utskriftdatum: $DATE$ $TIME$