

GÖSAB, på uppdrag av
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

TJÄNSTEANTECKNING

Utskriftsdatum
2026-02-11
Förrättningsdatum
2026-02-10

Diarienummer
TJ1521161

Beskrivning av byggnad och verksamhet

Fastighet
Borås MÅLSRYD 1:70

Fastighetsägare

ÖIVIND BIRGERSSON

Nyttjare

ÖIVIND BIRGERSSON

Typ av fastighet:
Småhus

Fastighetsadress

Slätthult Björkudden 1
51695 MÅLSRYD

Adress

Slätthult Björkudden 1 516 95 MÅLSRYD
Adress
Slätthult Björkudden 1 516 95 MÅLSRYD

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ
Kakelugn

Modell

Kakelugn

Frist för sotning

156 Sotning vart tredje år

Senast sotad

2025-01-09

Placering

Allrum, bottenvåning

Installationsdatum

Frist för brandskyddskontroll

6 Brandskyddskontroll vart
sjätte år

Senast kontrollerad

2023-05-02

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ
Tegel

Fabrikat/Modell

Murad

Beskrivning av kontrollmetod(er)

Okulär kontroll

Täthetsprov

Temperaturmätning

Tryck

Kontroll med kamera

Läckagemätning

Annan metod:

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

Fastighetsägare

Brukare

Annan: _____

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Puts bristfällig på skorsten, vinden.

Kakelugn lite otät vid anslutningskanalen.

000446 - 5800648760000350700003

GÖSAB, på uppdrag av

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

TJANSTEARTEKNIK

Utskriftsdatum
2026-02-11

Diarienummer
TJ1521160

Förrättningsdatum
2026-02-10

Beskrivning av byggnad och verksamhet

Fastighet

Borås MÅLSRYD 1:70

Fastighetsägare

ÖIVIND BIRGERSSON

Nyttjare

ÖIVIND BIRGERSSON

Fastighetsadress

Slätthult Björkudden 1
51695 MÅLSRYD

Adress

Slätthult Björkudden 1 516 95 MÅLSRYD

Adress

Slätthult Björkudden 1 516 95 MÅLSRYD

Typ av fastighet:

Småhus

Beskrivning av kontrollobjekt

Typ

Vedspis

Modell

Vedspis

Placering

Kök, bottenvåning

Installationsdatum

Frist för sotning

156 Sotning vart tredje år

Senast sotad

2025-01-09

Frist för brandskyddskontroll

6 Brandskyddskontroll vart
sjätte år

Senast kontrollerad

2023-05-02

Beskrivning av rök/avgaskanaler

Typ

Tegel

Fabrikat/Modell

Murad

Beskrivning av kontrollmetod(er)

Okulär kontroll

Täthetsprov

Temperaturmätning

Tryckmätning

Kontroll med kamera

Läckagemätning

Annan metod:

Redogörelse för brandskyddskontrollen

Vid brandskyddskontrollen medverkade

Fastighetsägare

Brukare

Annan:

Vid brandskyddskontrollen gjordes nedanstående observationer gällande anläggningens utformning, funktion och egenskaper.

Inget har observerats.

Vid brandskyddskontrollen noterades följande

Puts bristfällig på skorsten, vinden.

