


Åtgärder efter besiktning av Anticimex 2026-05-11

Fastighet Viskarhult 2:11, Ögärdsvägen 9, 515 32 Viskafors

Utvändigt tak

Yttertaket mellan skorsten och taklucka har gjorts om av Wåxbergs Bygg.





Badrum golvbrunnar

Fackman AB Borås Rörinstallationer - Abri kontrollerat golvbrunn i dusch och vid badkar.

Duschens golvbrunn är klämring monterad på fackmannamässigt av AB Borås Rörinstallationer.



Golvbrunn under badkar är åtgärdad av fackman på Borås Murningsarbeten AB



