



SOTAB
Box 95
67322 CHARLOTTENBERG

Protokoll
Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum
2023-07-25

Diarienummer
118660-1520507-2-1
-1

Utfärdare
SOTAB

Box 95
673 22 CHARLOTTENBERG
0571-31640

Adressat
Davidsson Per
Fjuserud Lilla Sågmon
673 98 KOPPOM

Fastighet

Fastighetsbeteckning Fjuserud 1:38	Ägare Davidsson Per Fjuserud Lilla Sågmon 673 98 KOPPOM	Brukare/Innehavare Davidsson Per Fjuserud Lilla Sågmon 673 98 KOPPOM
Fastighetsadress Fjuserud Lilla Sågmon		
Kontrolldatum 2023-07-25		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Kaminexperten Okänd	Våning Bottenvåning	Utrymme Hall
Bränsleslag Ved	Kontrollfrist 149 veckor	Senast sotad 2022-06-14	

Rök-/avgaskanal		
Typ Tegel	Fabrikat/modell Murverk Insatsrör	Benämning Skorsten

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant
Lasse Torp

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner						
1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.
** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.
*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.
*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.