



Frågelista

Säljaren ansvarar för den lämnade informationen nedan, även om uppgifterna är lämnade av någon annan som t.ex. ombud via fullmakt, nära släkting, god man eller dylikt. Uppgifterna är inte en garanti för att fel inte kan förekomma. Köparen bör vara medveten om att nedan angivna fel/misstankar om fel vanligtvis inte kan åberopas av köparen som fel i lägenheten i efterhand. Köparen har uppmanats att noggrant undersöka lägenheten.

Bostadsrätten till lägenhet nr 00051 i Brf Snökrystallen 716417-9082 med adress Dianastigen 3e, 76261 Rimbo

Allmänt om lägenheten

Förvärvat år? 2022

Hur många nycklar finns det totalt till lägenheten? 4

Renoveringar

Har ni renoverat/byggt om lägenheten? ☒ Nej ☐ Ja

Har ni anlitat fackman för ovan angivna åtgärder? ☐ Nej ☐ Ja

Om våtutrymmen renoverats, finns våtrumsintyg? ☐ Nej ☐ Ja ☒ Vet ej

Kommentar *Våtutrymmet renoverades av den tidigare ägaren.*

Fel och brister i lägenheten

Har ni upptäckt eller misstänkt fel i den maskinella utrustningen, (t ex. spis, fläkt, kyl/frys, tvättmaskin)?

☐ Nej ☒ Ja

Förklara vad *Tvättmaskinen är gammal (årsmodell okänd), kan läcka minimalt med vatten vid tyngre program med hård centrifugering men inget som i övrigt påverkar funktionen.*

Fläkten i köket suger dåligt, detta är dock ett problem i alla lägenheter och fläktsystemet planeras att bytas inom en snar framtid av bostadsrättsföreningen (man får ej byta själv).

Den gamla diskmaskinen började läcka i packningen runt luckan, vi köpte omedelbart till en ny i november 2025.

Om eldstad finns i lägenheten, har ni upptäckt eller misstänkt några sprickor eller andra problem med skorstenen eller eldstaden? ☐ Nej ☐ Ja

Känner ni till några fel eller brister i lägenheten, eller annat som kan tänkas ha betydelse för en köpare?

☐ Nej ☒ Ja

Förklara vad *Vid tömningen av tvättmaskinen har vi upptäckt att vattnet rinner ut för fort för att vattnet ska hinna rinna undan i golvbrunnen. Golvbrunnen vid tvättmaskinen går med rör under golvet och sammankopplas med brunnen i duschutrymmet där det fortsätter vidare ut i avloppet. Det kan bli blött på golvet kring golvbrunnarna vid tömning.*

