



Box 6522, 751 38 UPPSALA

RAPPORT - mätning av radon
i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratoriumOSCAR GUSTAVSSON
KROKVÄGEN 24
60210 NORRKÖPING

UPPDRAGSNUMMER

4387127: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2014-04-01

UTSKRIFTSDATUM

2014-04-01

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

OSCAR GUSTAVSSON

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

OSCAR GUSTAVSSON

KROKVÄGEN 24

60210 NORRKÖPING

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2014-01-06 - 2014-03-18.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2014-03-24. De mättes 2014-04-01.

Fastighetsdata för provningsplatsen**Mätplatsadress:**

KROKVÄGEN 24

60210 NORRKÖPING

Fastighetsbeteckning: GURKAN 19**Byggnadstyp:**

Villa

Byggnadsår:

1924

Ventilationstyp:

Självdreg

Husgrundstyp:

Källare

Blåbetong:

Nej

Radonåtgärdsförhållande: Ej radonåtgärdad**Plan m. boutrymmen:** 2

Fastighetsdata har lämnats av OSCAR GUSTAVSSON

som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter**Detektor****Rumsbeteckning**

414389

508871

Rumstyp

Vardagsrum

Sovrum

Plan

Bottenplan

1 trappa upp

Mätvärde Bq/m³

90 +/- 20

80 +/- 20

Provningsresultat**Årsmedelvärde:**

80

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**Kommentar till mätningen**Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB

Box 6522

751 38 Uppsala

018-56 88 80

info@landauernordic.se

www.landauernordic.se