



SOTAB

Box 95
67322 CHARLOTTENBERG

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2021-07-02

Diarienummer

117620-1058276-1-1

Utfärdare

SOTAB

Box 95
673 22 CHARLOTTENBERG
0571-31640

Adressat

Nilsson Henrik
Korsbyn Söderlund 1
673 98 KOPPOM

Fastighet

Fastighetsbeteckning Lilla Koppom 1:125	Ägare Karlsson Gun Soldatvägen 6 673 34 ÅMOTFORS	Brukare/Innehavare Karlsson Gun Soldatvägen 6 673 34 ÅMOTFORS
Fastighetsadress Lilla Koppom Nyhem		
Kontrolldatum 2021-07-01		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Vedspis	Fabrikat/modell Husqvarna 726	Våning Bottenvåning	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 306 veckor	Senast sotad 2017-07-05

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murverk Tegel	Benämning Skorsten 1
--------------	----------------------------------	-------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Lasse Torp

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensoth. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.