

Åtgärdat av säljare efter besiktning

- Rivning av puts och satt ny puts samt målat med ”rätt” färg dvs färg som kan andas (silikatfärg). Inga indikationer på fukt i väggen. Utfärdat av fackman, underlag finns.
- Tagit bort all växtlighet nära husgrunden.
- Elkabel på utsidan har blivit uppfäst mot fasaden