



RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Beställare:

KARLSSON,EBBE GERMUND

FJÄLLSTA 5 B

73492 HALLSTAHAMMAR

Denna rapport får endast återges i sin helhet,
om inte utfärdande laboratorium i förväg
skriftligen godkänt annat.

Radonmätning med spårfilm, av inomhusluft. Långtidsmätning.

Fastighetsuppgifter

Fastighetsbeteckning:

FJÄLLSTA 2 : 14

Fastighetsägare:

KARLSSON,EBBE GERMUND

Mätplatsadress:

FJÄLLSTA 5 B, 73492 HALLSTAHAMMAR

Hyresgäst eller bostadsrättsinnehav:

Lägenhetsnummer:

Typ av hus:

Byggnadsår:

Ventilation:

Material:

Vet ej

Husgrundstyp:

	REG. NR	PLACERING	VÅNINGS PLAN	RADON Bq/m ³			Starttid för mätning	Stopptid för mätning
Mät dosa	G61675	Rum	Uppg saknas	220	±	40	2005-12-13	2006-08-01
Mät dosa	G61697	Rum	Uppg saknas	190	±	34	2005-12-13	2006-08-01

ÅRSMEDELVÄRDE:

Bq/m³

Var god. Vänd för att se Förklaringar.

För beräkning av årsmedelvärde skall mätning ske under eldningssäsong. Då maj månad 2006 var kallare än normalt har vi gjort beräkning av årsmedelvärde på de mätningar där mättiden avslutats under maj månad.

Den angivna mätosäkerheten är beräknad med täckningsfaktor $k=2$, vilket motsvarar en konfidensnivå på ca 95%

Mätningen har utförts enligt Statens strålskyddsinstituts Metodbeskrivningar i 2005:1 för bostäder och i 2004:01 för arbetsplatser.

Placeringen och mätning har följt Independia Controls anvisningar har intygats av:

KARLSSON,EBBE GERMUND

Analys och protokoll har upprättats av:

Anders Diebitsch, Independia Control AB

Askim 2006-08-10.

.....
.....

VG VÄND!



BENEDIKTU CARLSSON
FJÄLLSTA 5 B
73492 HALLSTAHAMMAR**Intyg över radonmätning med spårfilm**

(Enligt SSIs metodbeskrivning)

Mätplats: FJÄLLSTA 2:14

94-04-26

BENEDIKTU CARLSSON
FJÄLLSTA 5 B
73492 HALLSTAHAMMAR

Mättid: 94/02/01 - 94/04/15

Fastighetsdata

Typ av byggnad: Villa

Typ av husgrund: Uppgift saknas

Typ av ventilation: Se kommentarer

Blåbetong ingår: Vet ej

Byggnadsår:

Ombyggnadsår:

Uppmätta värden

Film 67502	RUM EJ ANG.	Plan 2	134 Bq/m ³	± 12	Bq/m ³
Film 67503	RUM EJ ANG.	Plan 1	137 Bq/m ³	± 12	Bq/m ³

Årsmedelvärde

140

Bq/m³

Radonhalt

(Becquerel per kubikmeter)

Tillfälligt fel: ± 54 Bq/m³

Mätnoggrannheten för MRMs spårfilmsmätningar är betydligt högre än SSIs tillfälliga metodbeskrivning förutsätter.

Se baksidan !

Kommentarer:

Uppgift om ventilation saknas; självdrag antaget vid beräkning.

Mätrapporten upprättad: 94/04/20

Härmed intygas att mätinstruktionerna
följts. Se baksidan !
.....
MRM Konsult AB

Mätplatsansvarig