



**Kramfors Sotning och
Ventilationssanering AB**
Nyadalsvägen 36
87264 SANDÖVERKEN

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor
Datum

2017-08-16

Diarienummer

21574-343056-1

Utfärdare

**Kramfors Sotning och
Ventilationssanering AB**
Nyadalsvägen 36
872 64 SANDÖVERKEN
0612-32155

Adressat

**HANS WIKMAN
HÅLLSTAMSVÄGEN 3
43639 ASKIM**

Fastighet

Fastighetsbeteckning RAMSTA 4:20	Ägare HANS WIKMAN HÅLLSTAMSVÄGEN 3 43639 ASKIM	Brukare/Innehavare HANS WIKMAN HÅLLSTAMSVÄGEN 3 43639 ASKIM
Fastighetsadress RAMSTA 215		
Kontrolldatum 2017-08-16		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Contura	Våning Bottenvåning	Utrymme
Bränsleslag Ved	Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2014-08-12	

Rök-/avgaskanal

Typ Modulskorsten	Fabrikat/modell Selkirk	Benämning
-----------------------------	-----------------------------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd saknas Glidskydd för den lösa markstegen saknas. Åtgärd:Ett godkänt glidskydd monteras nere vid takfoten och fästes med genomgående bultar eller annat godkänt fäste.	1
5.20	Taksteg saknas. Takstege saknas. Åtgärd:En takstege av stål eller aluminium monteras med genomgående bultar eller annat godkänt fäste.	1
6.50	Ej åtkomst Rökkanalen kunde ej filmas innvändigt på grund av att takstege och glidskydd saknas.	1

Brandskyddskontrollant

Johan Nordvall

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.