



Skorstensfejarna LJ AB

Navestadsgatan 48
603 66 NORRKÖPING

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum

2016-03-11

Dianenummer

67787-101984-1

1 av 1

Utfärdare

Skorstensfejarna LJ AB

Navestadsgatan 48
603 66 NORRKÖPING
010-4952160

Adressat

Tenevall Erica
Rottnerosbacken 173
12348 FARSTA

Fastighet

Fastighetsbeteckning Lindö 9	Agare Tenevall Erica Rottnerosbacken 173 12348 FARSTA	Brukare/Innehavare Tenevall Erica Rottnerosbacken 173 12348 FARSTA
Fastighetsadress Rottnerosbacken 173		
Kontrolldatum 2016-03-11		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Öppen spis	Fabrikat/modell Murad	Våning Källarvåning	Utrymme
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2013-02-21

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Murad	Benämning
--------------	--------------------------	-----------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

Fredrik Lahdensuo

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flämsövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,20 Arbetplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstn.	
1,50 Reglerutrustning		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft		3,80 Solbeläggning				
1,80 Solbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedest på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.