

Robert Kjellman
Sveavägen 1
642 81 Flen

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2015-03-13

Diarienummer
2058,000 — 10643 — 1

Utfärdare

Flens Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen
Robert Kjellman
Sveavägen 1
642 81 Flen
0157-430261

Adressat

Bylund Per-Olof**Rosenhäll
640 31 Mellösa****Fastighet**

Fastighetsbeteckning Rosenhäll	Ägare Bylund Per-Olof	Brukare/innehavare Bylund Per-Olof
Fastighetsadress Rosenhäll		
Kontrolldatum 2015-03-11	Kontroll utförd av ROBERT KJELLMAN	Rosenhäll 640 31 Mellösa

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell klafreströms No 326	Kontrollfrist	Våning Bv	Placering I kök	Utrymme Bostad	Senast soad 2014-05-28
Bränsle						
Bränsleslag Ved						

Rök/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell Egen Murad	Benämning Tegelskorsten
---------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning **
3,3	Skiljeväggar slitna i hela rökkanalens längd.	1
	Rökkanalen skall repareras invändigt i hela sin längd med keramiskt bruk eller Ins. Slang.	

Skorstensfejarmästare

ROBERT KJELLMAN**Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.**

1.00 Eldstad 1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konvektorsavstånd till brännbart 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2.00 Eldningsapparat 2,10 Flamöversvakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3.00 Rök / avgaskanal 3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4.00 Pannrum 4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensotning 6,50 Övrigt
---	--	--	--	--	---

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

Åtgärdat!
2015