

JOHANNESSON YNGVE
DOKTOR ABRAHAMS VÄG 64
16859 BROMMA

Radonmätning med spårfilm (Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom: 2001-02-02

Mätplats

SKULDERBLADET 37

Analyserad 2001-02-05

Mättid 2001-01-25 - 2001-02-01

JOHANNESSON YNGVE
DOKTOR ABRAHAMS VÄG 64
16859 BROMMA

Beställare
HEMKOMFORT

Fastighetsdata

Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: SUTERRÄNG
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Fastighetsnummer:
Blåbetong ingår: VET EJ
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1964
Ombyggnadsår:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Film 257891	HALL	Plan 1	150 Bq/m ³	+/- 60
Film 257892	VARDAGSRUM	Plan 2	110 Bq/m ³	+/- 50
Film 257893	SOVRUM	Plan 3	160 Bq/m ³	+/- 60

Årsmedelvärde

Radongashalt

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och lom mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer:

Årsmedelvärde anges ej på grund av för kort mättid.

Mätrapporten upprättad: 2001-02-06

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.

Geolog
MRM Konsult AB

YNGVE JOHANNESSON
Mätplatsansvarig

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.