



Hultsfreds Sotnings AB

Storgatan 33
577 38 HULTSFRED
Tel 0495-12820

FUNKTIONSKONTROLL AV VENTILATIONSSYSTEM Besiktningsutlåtande

Godkänd t.o.m. 30220720	Ny besiktning senast	Besiktningsdatum 20160720	Tidigare besiktning NYTT	Ao-nr 16-0305	Besiktning nr 16-OVK43
Sakkunnig Skfm Lennart Slotthed 070-2073035			Hultsfred-Vimmerby Miljö- och byggnadsförvaltning 2016-08-24		Behörighet RIKS-K Cert.nr SP SITAC SC0901-09
Underskrift Hultsfred den 160815 <i>Lennart Slotthed</i>			Diarier 2016-024		
Fastighets- beteckning STORA ABY 18:1			Folio 3011178	Byggår OKÄNT	
Adress IDROTTSVÄGEN 5-7			Ombyggnadsår 2016		
Ägare: JR SWEDEN AB Adress HÄRADSVÄGEN 1			Telefon: 070-7425869 570 83 ROSENFORS		
Drifts- ansvarig: PETRUS RHAWI			Telefon 070-7425869		
Ventilationssystem (typ S, F, FT, FTX) F			Systembeteckning		
Verksamhet HVB HEM			Antal lägenheter 34		
Drifttider MANUELL			Kat. 2	Nyttjandetid	
Effekt kW 0, 14 Luftflöde l/s FRÅNLUFT 1143L/S Möjliga åtgärder för förbättrad energihushållning:					
Dokumentation		Fläkttrum/vind		Frånluftfläkt	
D.1 Ritningar D.2 DS-instruktion D.3 D.4		F.1 Åtkomlighet F.2 Belysning F.3 Avlopp F.4		FF.1 Ljud/vibrationer FF.2 Frontluckor FF.3 Filter FF.4 Fläktar FF.5 Fläktrem FF.6 Smuts FF.7 Spjällfunktion FF.8	
Kanalsystem		Styr		Tilluftssaggregat	
K.1 Luftintag K.2 Aggreg. ansl. K.3 Otäthet i system K.4 Smuts i kanal K.5 Kortslutning K.6 Avluftöppning K.7 K.8		S.1 Manöver S.2 Styrning S.3 Brand S.4 Reglering S.5 Larm S.6 Indikering S.7 Inställningsvärde S.8		T.1 Ljud/vibrationer T.2 Frontluckor T.3 Filter T.4 Fläktar T.5. Fläktrem T.6 Smuts T.7 Spjällfunktion T.8 Vvx-funktion T.9 Återluft T.10 Dränering T.11	
Lokal		Provningar		Övrigt	
L.1 Uteluftsdon L.2 Ersättningsluft L.3 Överluft L.4 Tilluftdon L.5 Frånluftdon L.6 Spiskåpa L.7 Spisfläkt L.8 Verksamhet L.9		P.1 Totalluftflöde P.2 Delluftflöde P.3 Tillufttemp P.4 Utelufttemp P.5 Avlufttemp P.6 Frånlufttemp P.7 Nt/vvx i % P.8 Ljudnivå P.9		Ö.1 Fuktskador Ö.2 Bruksynpunkter Ö.3 Övriga iakttagelser	
Pos	Anmärkning: (1=bör åtgärdas, 2=skall åtgärdas, X=åtgärdat)				Bedö
	VARJE RUM UTGÖR EN EGEN BRANDCELL, VARJE RUM HAR MANUELLT STYRD FRÅNLUFTSFLÄKT TYP PAX PASSAD 30, TILLUFT UTGÖRES AV SPALTVENTIL I FÖNSTER. ÅR FRÅNLUFTSFLÄKT MONTERAD I YTTER-VÄGG BÖR KALLRASSPJÄLL MONTERAS. FRÅNLUFTSFLÖDE BLIR - DIMENSIONERANDE FÖR TILLUFT. VÄXELEFFEKT KAN UPPSTÅ I VISSA RUM. BESIKTAT ENLIGT KRAVSTÄLLNING FOHMS 14:18 VILKET INNEBÄR 4L/S OCH SOVPLATS + 0,35L/S M2. HÄNSYN TAGES TILL PERSONBELASTNING I FÖRHÅLLANDE TILL - LUFTFLÖDE ENLIGT OVANSTÅENDE KRAV. BYGGREGLER BBR 22. MÄTMETOD. B3. I VISSA RUM FINNS TILLUFTSKANALER AV ASBETS DESSA IGENSÄTTES. FLÖDESPROTOKOLL MEDSKICKAS.				

Byggnadsnämndens ex

Anm:



Hultsfreds Sotnings AB

Storgatan 33
577 38 HULTSFRED
Tel 0495-12820

Arbetsadress
IDROTTSVÄGEN 5-7
Fastighetsbeteckning
STORA ABY 18:1

Folionummer
3011178

PROTOKOLL

Luftflödesmätningar

Datum 160720

Protokollsnr 16-IN6

Ägare (namn och postadress)

JR SWEDEN AB

HÄRADSVÄGEN 1
570 83 ROSENFORS

Hultsfred-Vimmerby
Miljö- och byggnadsförvaltning

2016-08-24

Dariernr

Rums/Lägenh nr	TILLUFT			FRÅNLUFT			
	Don	Luftflöde l/s		Don	Spaltöppn.	Luftflöde l/s	
		Beräknat	Erhållet			Beräknat	Erhållet
301							24
302							24
303							20
304							28
WC							20
305							24
306							29
WC							18
WC							20
307							25
308							25
309							25
310							24
311							24
312							18
WC							18
WC							32
313							18
WC							28
314							18
WC							32
315							24
316							24
317							
Summa							567

Anm: