

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem
enligt SFS 2011:338

Referens nr:

A



INDOOR ENERGY
SERVICES

A1	Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Byggnadens adress	Postnr	Ort
	Kv Snickaren 7	Nya Torget 4	685 30	Torsby
	Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
	Brf Mejeristen	Nya Torget 4	685 30	Torsby
	Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
	Brf Mejeristen	Nya Torget 4	685 30	Torsby
	Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	e-post	
	Joakim Walfridsson	070-332 92 98	joakim.walfridsson88@gmail.com	
	Internt byggnadsnamn	Internt nr	Verksamhet	BRA i m ²
			Bostäder, butikslokal	Ant. läg
				18
				Ant. lokaler
				1

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

A2	Systemnr	Besikt-kategori	Besikt-nings datum	Besikt-n resultat	Ombesikt-n.-datum	Nästa ordinarie besikt-ningsdatum	Anm protokoll (bil, B-sida) nr	Notering (ange vilken ventila-tionsnorm som gäller m m)
	1	1	2023-02-02	G		2025-12-15	B1	BBR18

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☐ JA

☒ Nej

A3

Allmänt omdöme. Kommentarer

Besiktningen omfattar endast ombesiktning av system 1

Sakkunnig	Telefon nr	Fax / e-post
Leif Lindberg	054 190 600	karlstad@indoor.se
Företag	Postadress	Postnr
Indoor Energy Services	Nattvindsgatan 7	682 21
Behörighet	Giltighetstid	Ort
Riks K	2027-06-26	Karlstad
Certifikatnr	Cert organisation	Datum och Signatur
1455	KIWA	

Protokoll OVK

System nr

1


B1

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr Kv Snickaren 7	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX	Bes kat(1-2) 1
-----------	---	----------------------	----------------------------------	-------------------

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	LA01-TF	Exhausto V350HLEC	2012	Fläkt pl 8	540/ l/s	503/ l/s *	Bostäder pl 7-2
2	LA01-FF	Exhausto V350HLEC	2012	Fläkt pl 8	/540 l/s	/535 l/s *	Bostäder pl 7-2
3							
4	*Uppmätt delflöde avläst display 554/528 l/s						
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	x	Ritningar			
1.2	x	DU-instruktioner	3.7	Avviker	1
1.3	x	Föregående OVK-protokoll			
1.4	x	Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.6	Alliancefläktar i kök kan bara köras i läge 1, läge 2-3 ger övertryck som trycker ut matos i badrum	1
1.5		Övrigt			
2		Föroreningar			
2.1	x	Uteluftskanal			
2.2	x	Filterdel			
2.3	x	Batterier			
2.4	x	VVX			
2.5	x	Fläkt del			
2.6	x	Kanaler			
2.7	x	Don			
2.8	x	Rensningsmöjligheter			
2.9	x	Fläktrum			
2.10		Övrigt			
3		Funktioner			
3.1	x	Filterdel			
3.2	x	Batterier			
3.3	x	VVX			
3.4	x	Spjäll			
3.5	x	Styr/Regler/Övervakning			
3.6	x	Fläktar			
3.7	x	Luftflöden		SFS 2011:16 OVK1	
3.8	x	Kanaler			
3.9	x	Don		Drifttid: Kontinuerlig	
3.10		Övrigt			
4		Klimat		Installerad effekt: 1,5 kW	
4.1	x	Temperatur			
4.2		Odör		Möjliga energibesparande åtgärder i systemet	
4.3		Drag		Injustera kanalsystem enl. proportionalitetsmetoden	
4.4		Ljud			
4.5		Brukarsynpunkter			
4.6		Övrigt			
5		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
		Nya installationer	Anmärkningsbilaga		2023 02 02 
	x	Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
		Ombesiktning	Ritningar		
		Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
		Egenkontroll	Utökad checklista		

INTYG - OVK

*Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen SFS 2011:338*

Fastighetsbet: **Kv Snickaren 7**

Adress: **Nya Torget 4**

Byggnad: **Brf Mejeristen**

<i>System:</i>	<i>Betjäna:</i>	<i>Besiktning datum:</i>	<i>Nästa Besiktning:</i>	<i>Utfall</i>
1	Bostäder pl 7-2	2023-02-02	2025-12-15	G
2	Lokalen	2022-12-15	2025-12-15	G
3	Almänn utr	2022-12-15	2028-12-15	G

Kontrollant: **Leif Lindberg**

Behörighet: **Riks K, 1455, KIWA**

Företag: **Indoor Energy Services**

Adress: **Nattvindsgatan 7**

Ort: **652 21 Karlstad**

Telefon: **054 190 600**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift

Utfall: G = Godkänd, EG = Ej Godkänd



**INDOOR ENERGY
SERVICES**

Enligt SFS 2011:338, 5 kap. §6 skall

byggnadens ägare anslå intyget

på väl synlig plats i byggnaden.