



Besiktningdatum 2022-02-10 Nästa besiktning 2024-03-11

Besiktningresultat Godkänd kontrollbesiktning

Funktionskontroll av ventilation

Fastighetsinformation			Information kontrollansvarlig		
Fastighetsbeteckning: Katedern 4			Sakkunnig: Ulf Engblad		
Adress: Centrum, 594 31 Gamleby			Adress: Lunnargatan 4, 59362 Västervik		Tel nr: 0490-133 00
Byggår: 1967	Ombyggnadsår: BABS-60/60-07-01	Besiktningnorm: BABS-60/60-07-01	Certifikat nr/Certifieringsorgan/Behörighetsnivå: 6755 Kiwa AB Riks-K		
Fastighetsägare: Region Kalmar Län			Underskrift sakkunnig: 		
Adress: Box 14, 593 21 Västervik		E-post: jonas.lindgren@region			
Driftansvarig: Jonas Lindgren		Tel: 0490 - 866 77			

Systemuppgifter					
Systembenämning: TA1/FF1 FF2-5		Betjänar yta/lokal m.m. Vårdcentral	Verksamhet: Sjukhus		
Systemtyper:			Diariernr Vent 1997-0683		
Till-Frånlufts system			Tillhörande system		
Projekterat flöde l/s	Erhållet flöde l/s	Märkeffekt/Kw	Projekterat flöde l/s	Erhållet flöde l/s	Märkeffekt/Kw
T= 3200	3050	4	FF03 150	140	0,05
F= 3200	3100	4			
			Driftfall: Normalfart via tidkanal.		

Omfattning av besiktning gäller för relevanta positioner på ventilationssystemet enl nedanstående punkter. Anmärkning vid besiktningen markeras med positionsnummer.

Anm.:
1=Bör åtgärdas snart . 2=
Skall åtgärdas senast enligt beslut från kommunens byggnadsnämnd.

Pos	Kontrollpunkter	Pos	Kontrollpunkter	Pos	Besiktningss kommentar	Anm:
1	Dokumentation	6	Lägenhet/Lokal	1.1	Bör uppdateras	
1.1	Ritningar	6.1	Uteluftsdon			
1.2	Driftinstruktion	6.2	Ersättningsluft	5.5	Larm finns i displayen	
1.3	Skåpsdokumentation	6.3	Överluft			
1.4	Funktionsbeskrivning	6.4	Tilllufts don	6.1	Bör rensas	1
2	Kanalsystem	6.5	Frånlufts don	6.5	Några är trasiga, funktionen finns	1
2.1	Lufintag	6.6	Spiskåpa			
2.2	Aggregatanslutning	6.7	Spisfläkt			
2.3	Otättheter kanalsystem	6.8	Verksamhet			
2.4	Smuts i kanal	6.9				
2.5	Kortslutning	6.10				
2.6	Uteluft/avlufv	7	Provmätningar			
2.7	Avluftsöppning	7.1	Totalluftflöde l/s		FF02 0,05Kw 150 l/s Betjänar Vind.	
2.8	Rens-/insp.luckor	7.2	Del luftflöde l/s		FF04 0,19Kw 280 l/s Betjänar kryppgrund	
		7.3	Tilluftstemperatur		FF05 0,06Kw 55 l/s Betjänar trapphus	
3	Fläktrum	7.4	n t VVX %		FF03 Betjänar Hiss, soprum, garage.	
3.1	Åtkomlighet	7.4	vid t UTE 0C			
3.2	Belysning	7.5	Relativ fuktighet %			
3.3	Avlopp	7.6	Ljudnivå dBA			
4	Fläktaggregat	8	Övrigt			
4.1	Ljud/vibrationer	8.1	Fuktskador			
4.2	Frontluckor	8.2	Övriga iakttagelser			
4.3	Filter	8.3	Brukarsynpunkt			
4.4	Fläktar					
4.5	Fläktrem					
4.6	Åter luft					
4.7	VVX-funktion	9	Bilagor			
4.8	För smutsning	9.1	Se bilaga			
4.9	Spjällfunktion					
4.10	Dränring					
4.11						
5	Styr & regler					
5.1	Manöver					
5.2	Styrning					
5.3	Brand					
5.4	Reglering					
5.5	Larm					

Energisparåtgärder:

INTYG Funktionskontroll av ventilationssystemet enligt (SFS 2015:668) och (BFS 2015:3) har utförs av nedanstående besiktningsman. Ovk-protokollet finns hos byggnadsägaren och på Kommunens Miljö- och byggnadskontor	
Fastighetsbeteckning:	Verksamhet:
Katedern 4	Sjukhus
Beskrivning av ventilationssystem:	
TA1/FF1 FF2-5	Till-Frånlufts system
Besiktningsdatum:	Diarienummer:
2022-02-10	Vent 1997-0683
Resultat av besiktningen	
Godkänd kontrollbesiktning	
Besiktningsman	Behörighet
Ulf Engblad	6755 Kiwa AB Riks-K
Datum för nästa ordinarie besiktning	
2024-03-11	
Beslutsnummer:	
EKS Västervik AB, Timmergatan 8, 59362 Västervik, Kontorstelefon: 0490-133 00	