

GÖSAB Svenljunga
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås

Brandskyddskontroll

1 of 1

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2022-05-11

Diarienummer
6514,040 — 10261 — 1

Adressat

Utfärdare
GÖSAB Svenljunga
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås
033-417575

Fastighet

Fastighetsbeteckning BOSGÅRDEN 1:130	Ägare	Brukare/Innehavare ÄLVSEREDSVÄGEN 6 512 65 MJÖBÄCK
Fastighetsadress ÄLVSEREDSVÄGEN 6		
Kontrolldatum 2022-05-10		
Kontroll utförd av Kristoffer Henningsson		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp	Fabrikat/modell	Kontrollfrist	Våning	Placering	Utrymme	Senast sotad
Värmepanna	Värmebaronen Comet		Kv	Pannrum	Pannrum	2022-02-03

Bränsle

Förbränningstyp	Fabrikat/modell	Bränsle
		Pellets

Rök/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Tegel Murad	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☒ Annat

Optisk utrustning.

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.