

GÖSAB Svenljunga
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås

Brandskyddskontroll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum
2022-05-11

Diarienummer
6514,040 — 10262 — 1

Adressat

Utfärdare
GÖSAB Svenljunga
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås
033-417575

Fastighet

Fastighetsbeteckning BOSGÅRDEN 1:130	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress ÄLVSEREDSVÄGEN 6		
Kontrolldatum 2022-05-10		
Kontroll utförd av Kristoffer Henningsson		ÄLVSEREDSVÄGEN 6 512 65 MJÖBÄCK

Kontrollobjekt

Värmeanläggning						
Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Insats Öppenspis/insats	Kontrollfrist	Våning Bv	Placering Vardagsrum	Utrymme Bostad	Senast sotad 2020-03-04
Bränsle						
Bränsleslag Ved						
Rök/avgaskanal						
Typ Tegel	Fabrikat/modell Tegel Murad	Benämning				

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☒ Annat
Optisk utrustning.					

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.						
1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabran	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränningsrum/konv	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljevägg	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egensk	
1,50 Reglutrutning		3,60 Rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt						

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.