



# Malung-Sälens Sotning & Ventilation AB

Västra Tandö 55  
780 64 Lima

# Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2024-11-12

Diarienummer  
3401800-1851032-1-1

Utfärdare

Malung-Sälens-Särna-Idre

Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

Adressat

Ulla Brändholm Dbo

Vörderås 162  
780 68 TRANSTRAND

## Fastighet

|                                       |                             |  |
|---------------------------------------|-----------------------------|--|
| Fastighetsbeteckning<br>Vörderås 18:8 | Ägare<br>Ulla Brändholm Dbo | Brukare/Innehavare<br>Ulla Brändholm Dbo |
| Fastighetsadress<br>Vörderås 162      | Vörderås 162                | Vörderås 162                             |
| Kontrolldatum<br>2024-11-12           | 780 68 TRANSTRAND           | 780 68 TRANSTRAND                        |

## Kontrollobjekt

| Värmeanläggning                 |                              |                             |                            |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Objekttyp<br>Braskamin - Primär | Fabrikat/modell<br>Jötul 602 | Våning<br>Källarvåning      | Utrymme<br>Källare         |
| Bränsleslag<br>Ved              |                              | Kontrollfrist<br>156 veckor | Senast sotad<br>2024-11-12 |

## Rök-/avgaskanal

|              |                 |           |
|--------------|-----------------|-----------|
| Typ<br>Tegel | Fabrikat/modell | Benämning |
|--------------|-----------------|-----------|

## Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

## Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd med noteringar enligt tabell nedan. Noteringarna kan föranleda vidare utredning och kan komma att resultera i ett föreläggande.

## Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

## Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



# Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2024-11-12

Diarienummer

3401800-1851032-1-1

Utfärdare

**Malung-Sälen-Särna-Idre**

Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

## Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. Tjänsteanteckningen redovisar de omständigheter och förhållanden som ligger till grund för det beslut om föreläggande som kan komma att fattas i ärendet. Ni ges härmed möjlighet att yttra er i enlighet med 25 § förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast 2024-11-22. Om inget svar inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

## Vid brandskyddskontrollen framkom följande

| Position ** | Avvikelse/notering | Bedömning *** |
|-------------|--------------------|---------------|
| 5.10        | Glidskydd saknas   | Anmärkning    |

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

**Mattias Johansson**

## Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad                | 2,00 Eldningsapparat         | 3,00 Rök-/avgaskanal        | 4,00 Pannrum            | 5,00 Tak & uppstigning       | 6,00 Drift & skötsel         | 7,00 Övrigt |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart | 2,10 Flamövervakning         | 3,10 Avstånd till brännbart | 4,10 Brandteknisk klass | 5,10 Tillträde till tak      | 6,10 Eldningsteknik          | 7,10 Övrigt |
| 1,20 Luckor                 | 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvägg        | 4,20 Golvbeläggning     | 5,20 Tillträde till skorsten | 6,20 Bränslehantering        |             |
| 1,30 Förbränning/konvekt.   | 2,30 Avstånd till brännbart  | 3,30 Skiljeväggar           | 4,30 Övrigt             | 5,30 Arbetsplan              | 6,30 Restprodukter           |             |
| 1,40 Förbindelsekanal       | 2,40 Övrigt                  | 3,50 Schakt                 |                         | 5,40 Takbeläggning           | 6,40 Medgivande om egensötn. |             |
| 1,50 Reglerutrustning       |                              | 3,60 rökgasfläkt            |                         | 5,50 Övrigt                  | 6,50 Övrigt                  |             |
| 1,60 Eldstadsplan           |                              | 3,70 Insatsrör/foder        |                         |                              |                              |             |
| 1,70 Förbränningsluft.      |                              | 3,80 Sotbeläggning          |                         |                              |                              |             |
| 1,80 Sotbeläggning          |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                              |             |
| 1,90 Övrigt                 |                              |                             |                         |                              |                              |             |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär

att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.



## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum

2024-11-12

Diarienummer

3401800-1851032-2-1

Utfärdare

Malung-Sälen-Särna-Idre

Adressat

Ulla Brändholm Dbo

Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

Vörderås 162  
780 68 TRANSTRAND

### Fastighet

| Fastighetsbeteckning | Ägare              | Brukare/Innehavare |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Vörderås 18:8        | Ulla Brändholm Dbo | Ulla Brändholm Dbo |
| Fastighetsadress     |                    |                    |
| Vörderås 162         | Vörderås 162       | Vörderås 162       |
| Kontrolldatum        |                    |                    |
| 2024-11-12           | 780 68 TRANSTRAND  | 780 68 TRANSTRAND  |

### Kontrollobjekt

| Värmeanläggning     |                 |                 |              |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Objekttyp           | Fabrikat/modell | Våning          | Utrymme      |
| Öppen spis - Primär | Platsbyggd      | Första våningen | Hall         |
| Bränsleslag         | Kontrollfrist   |                 | Senast sotad |
| Ved                 | 156 veckor      |                 | 2024-11-12   |

### Rök-/avgaskanal

| Typ   | Fabrikat/modell | Benämning |
|-------|-----------------|-----------|
| Tegel |                 |           |

### Kontrollmetod/er

Kontrollmetod \*  Okulär kontroll  Täthetsprovning  Temperaturmätning  Tryckmätning  Annat

### Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd med noteringar enligt tabell nedan. Noteringarna kan föranleda vidare utredning och kan komma att resultera i ett föreläggande.

### Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

### Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



## Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt  
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum  
2024-11-12

Diarienummer  
3401800-1851032-2-1

Utfärdare

**Malung-Sälen-Särna-Idre**

Västra Tandö 55  
780 64 Lima  
0280-12277

### Kommunikation

Detta är en tjänsteanteckning från brandskyddskontrollen som utfördes hos er enligt ovan angivet datum. Tjänsteanteckningen redovisar de omständigheter och förhållanden som ligger till grund för det beslut om föreläggande som kan komma att fattas i ärendet. Ni ges härmed möjlighet att yttra er i enlighet med 25 § förvaltningslagen. Eventuella synpunkter ska vara oss tillhanda senast 2024-11-22. Om inget svar inkommer kommer ärendet att avgöras på befintligt underlag.

### Vid brandskyddskontrollen framkom följande

| Position ** | Avvikelse/notering | Bedömning *** |
|-------------|--------------------|---------------|
| 5.10        | Glidskydd saknas   | Anmärkning    |

Övriga upplysningar

Brandskyddskontrollant

**Mattias Johansson**

### Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

| 1,00 Eldstad                | 2,00 Eldningsapparat         | 3,00 Rök-/avgaskanal        | 4,00 Pannrum            | 5,00 Tak & uppstigning       | 6,00 Drift & skötsel            | 7,00 Övrigt |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 1,10 Avstånd till brännbart | 2,10 Flamövervakning         | 3,10 Avstånd till brännbart | 4,10 Brandteknisk klass | 5,10 Tillträde till tak      | 6,10 Eldningsteknik             | 7,10 Övrigt |
| 1,20 Luckor                 | 2,20 Skydd mot tillbakabrand | 3,20 Omslutningsvägg        | 4,20 Golvbeläggning     | 5,20 Tillträde till skorsten | 6,20 Bränslehantering           |             |
| 1,30 Förbränning/konvekt.   | 2,30 Avstånd till brännbart  | 3,30 Skiljeväggar           | 4,30 Övrigt             | 5,30 Arbetsplan              | 6,30 Restprodukter              |             |
| 1,40 Förbindelsekanal       | 2,40 Övrigt                  | 3,50 Schakt                 |                         | 5,40 Takbeläggning           | 6,40 Medgivande om<br>egensötn. |             |
| 1,50 Reglerutrustning       |                              | 3,60 rökgasfläkt            |                         | 5,50 Övrigt                  | 6,50 Övrigt                     |             |
| 1,60 Eldstadsplan           |                              | 3,70 Insatsrör/foder        |                         |                              |                                 |             |
| 1,70 Förbränningsluft.      |                              | 3,80 Sotbeläggning          |                         |                              |                                 |             |
| 1,80 Sotbeläggning          |                              | 3,90 Övrigt                 |                         |                              |                                 |             |
| 1,90 Övrigt                 |                              |                             |                         |                              |                                 |             |

\* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär

att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll kan komma att redovisas separat.

\*\* Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

\*\*\* Information = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av viss betydelse. Noteringen kommer inte leda till någon tvingande åtgärd utan är mer av informativ karaktär.

\*\*\* Anmärkning = Avvikelse/Notering om ett specifikt förhållande som är av betydande karaktär. Särskilt föreläggande om åtgärd kan komma att utfärdas.