

Björling
ventteknik

Protokoll OVK

Referens nr	20240111
-------------	----------

1	Handlingar	4	Klimat
1.1	☒ Riktningar	4.1	☒ Temperatur
1.2	☐ DU-instruktioner	4.2	☐ Odör
1.3	☒ Föregående OVK-protokoll	4.3	☐ Drag
1.4	☒ Proj. värden/luftfödesprotokoll	4.4	☒ Ljud
1.5	☐ Övrigt	4.5	☐ Brukarsynpunkter
2	Föreningar	4.6	☐ Övrigt

2.1	☒	Uteluftskanal	Uppdragstyp
2.2	☐	Filterdel	☐ 1:a besiktning
2.3	☐	Batterier	☒ Återkommande besiktning
2.4	☐	VVX	☐ Ombesiktning
2.5	☒	Fläktdel	☐ Utökad kontroll
2.6	☒	Kanaler	☐ Egenkontroll

2.7	☒	Don	Notiser	Utfall
2.8	☒	Rensningsmöjligheter	Pax/Intelligent fläktar är monterade i 6/8 lägenheter	

2.9	☐	Fläktrum		
2.10	☐	Övrigt	1.1 Ritningar saknas	0
3		Funktioner	1.4 Proj. Luftflöden saknas	0

3.1	☐	Filterdel		
3.2	☐	Batterier		
3.3	☐	VVX		
3.4	☐	Spjäll		
3.5	☒	Styr/Regler/Övervakning		
3.6	☒	Fläktar		
3.7	☒	Luftflöden		
3.8	☒	Kanaler		
3.9	☒	Don		
3.10	☐	Övrigt		

SFPv kw/m³/s

	Proj luftflöde l/s	Uppmätt flöde l/s	Märkeffekt kw	Mätt effekt kw	cos φ	Driftström A	Märkström A	Pa	Temp
Tilluft									
Frånluft		181							
								Proj	
Möjliga energi besparande åtgärder i systemet								Avluft	
								Uteluft	



OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Fastighetsbeteckning Råmärket 8
Adress Söderlidsgatan 9-11
Byggnadsägaren Borås Stenhus AB
Fastighetsansvarig Lasse Nyqvist
Besiktningsman Niclas Larsson
Certifikat nr 7856

Aggregat	Verksamhet	Godkänt	Ej godk	Datum	Nästa bes
S,F	Lägenheter	X		2024-10-15	2030-10-15

Underskrift besiktningsman

Datum

24/10/15