



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2024-10-07

Diarienummer
8287.5-1824866-3-1

Utfärdare

Skraet Skorstensfejeri Dalarna AB

Ivarshyttvägen 4
77633 Hedemora
0225-131 24

Adressat

EDVARDSSON ANDREAS
LINDBERG HANNA
ÅRÄNGEN 211
77692 Hedemora

Fastighet

Fastighetsbeteckning ÅRÄNGEN 1:22	Ägare EDVARDSSON ANDREAS LINDBERG HANNA ÅRÄNGEN 211 77692 Hedemora	Brukare/Innehavare EDVARDSSON ANDREAS LINDBERG HANNA ÅRÄNGEN 211 77692 Hedemora
Fastighetsadress ÅRÄNGEN 211		
Kontrolldatum 2024-10-07		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Vedspis	Gjutjärn	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		312 veckor	2024-10-07

Rök-/avgaskanal		
Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2024-10-07

Darienummer
8287.5-1824866-2-1

Utfärdare

Skraet Skorstensfejeri Dalarna AB

Ivarshyttvägen 4
77633 Hedemora
0225-131 24

Adressat

EDVARDSSON ANDREAS
LINDBERG HANNA
ÅRÄNGEN 211
77692 Hedemora

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
ÅRÄNGEN 1:22	EDVARDSSON ANDREAS LINDBERG HANNA ÅRÄNGEN 211 77692 Hedemora	EDVARDSSON ANDREAS LINDBERG HANNA ÅRÄNGEN 211 77692 Hedemora
Fastighetsadress		
ÅRÄNGEN 211		
Kontrolldatum		
2024-10-07		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin	Handöl	Bottenvåning	Hall
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sotad
Ved		312 veckor	2024-10-07

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	MURAD TEGEL	murad

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gäller när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.



Skräet Skorstensfejeri Dalarna AB

Ivarshyttvägen 4
77633 Hedemora

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt
kommunicering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2024-10-07

Diarienummer
8287.5-1824866-1-1

Utfärdare

Skraet Skorstensfejeri Dalarna AB

Ivarshyttvägen 4
77633 Hedemora
0225-131 24

Adressat

EDVARDSSON ANDREAS
LINDBERG HANNA
ÄRÄNGEN 211
77692 Hedemora



Fastighet

Fastighetsbeteckning ÄRÄNGEN 1:22	Ägare EDVARDSSON ANDREAS LINDBERG HANNA ÄRÄNGEN 211 77692 Hedemora	Brukare/innehavare EDVARDSSON ANDREAS LINDBERG HANNA ÄRÄNGEN 211 77692 Hedemora
Fastighetsadress ÄRÄNGEN 211		
Kontrolldatum 2024-10-07		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Kakelugn	Plats murad	Bottenvåning	Vardagsrum
Bränsleslag		Kontrollfrist	Senast sofad
Ved		312 veckor	2024-10-07

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Tegel	Murad	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gäller när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.