

OM AREAMÄTNINGEN

Areamätningen har utförts enligt Svensk Standards regler för bo- och biarea (SS 21054:2009).

Mätinstrumentets osäkerhet är +/- 3mm

Läs mer här: www.razorsharpgroup.se/public/areamatning-sis.pdf

RESULTAT

Våning	Boarea m ²	Biarea m ²	Lokalarea m ²	Summa m ²
Entréplan	32,7	0,0	89,0	121,7
Mellanplan	115,8	0,0	0,0	115,8
Övre plan	113,9	0,0	0,0	114,0
Vindsvåning (se kommentar)	0,0	25,8	0,0	25,8
Totalt	262	26	89	377

Övriga byggnader	Area m ²
Garage	16

KOMMENTAR

Vid uppmätningen saknades en golvkonstruktion i vindstrymmet. Ligger isolering samt mellanbjälklag blottat räknas inte detta utrymme som bruttoarea och därmed inte heller som biarea. Detta ska enligt nuvarande ägare vara åtgärdat snarast!

Med vänlig hälsning
Eklund & Eklund

Matias Stårbeck
0704-94 43 86

230 230 350
122 147