



**Bondegatan 2
53432 Vara**

Tjänsteanteckning

Räddningstjänsten Skaraborg har med stöd av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), 3 kap. 4 §, genomfört en brandskyddskontroll. Syftet med brandskyddskontrollen var att kontrollera efterlevnad av de skyldigheter som återfinns i 2 kap. 2 § LSO.

Enligt 2 kap. 2 § LSO ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till de anläggningar som berörs enligt 3 kap 5 § LSO.

Denna tjänsteanteckning redovisar de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll och utgör därmed underlag för bedömningen om brandskyddet kan anses skäligt enligt 2 kap. 2 § LSO.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet **Ritaren 10, Bondegatan 2**
Namn
Objektstyp **Lokaleldstad**
Benämning **Braskamin**

Placering

Frist **6 (år)**
Kontrollant **Tony Ericsson**

Nr Brist

5.12 **Glidskydd för markstege felplacerat**

Glidskydd för lös stege ska normalt placeras så att den står vid sidan av takstegen i direkt anslutning till denna. Vid taklutning över 45 grader får glidskyddet placeras så att den lösa stegen står rakt under takstegen.

Kontrollmetod: Okulär

5.20 **Godkänd takstege saknas**

Mellan uppstigningsställen till taket och fasta arbetsställen ska det finnas fasta takstegar och gångbryggor, eller andra motsvarande anordningar, i sådan omfattning att risken för personskador begränsas vid förflyttning på taket.

Kontrollmetod: Okulär

Bärläktsteg är inte godkända för att monteras i sidled eller på snedden.

Ni ges härmed möjlighet att yttra er över upprättad tjänsteanteckning i enlighet med 25 § förvaltningslagen.

*

Eventuella synpunkter ska vara räddningstjänsten tillhanda senast 2020-09-21.

Om inga synpunkter inkommer kan ärendet komma att avgöras på befintligt underlag.

Beslut

Utifrån de brandskyddsförhållanden som observerades vid genomförd brandskyddskontroll konstaterar Räddningstjänsten Skaraborg att brandskyddet uppnår skälig nivå i enlighet med 2 kap 2§ LSO ärendet avslutas



därmed.

Förklaringar till positionsnummer

1.0 - Eldstad 2.0 - Eldningsapparat 3.0 - Rök-/Im-/Avgaskanal 4.0 - Pannrum
5.0 - Tak och uppstigning 6.0 - Drift och skötsel 7.0 - Övrigt