

Periodisk tillsyn Anmärknings-PM

Fastighetsägare Höörs Kommunala Fastigheter	Fastighet	416
Anläggningens namn och postadress Ärlan Lärkgatan 37 24331 Höör	Fastighetsbeteckning Ärlan 11	
	Kommunens namn Höör	
	Anläggningens art Förskola	

Anmärkningskategorier

Kategori R - Rekommenderad åtgärd

Rekommenderade åtgärder är besiktningsingenjörens förslag på åtgärder för att höja person-, brand- och driftsäkerheten i Er anläggning eller att minska risken att brand eller personskada kan uppkomma i framtiden. Det kan också avse åtgärder som ej är elrelaterade men som besiktningsingenjören anser kan innebära risk för person-/brandskada eller driftavbrott. Rekommenderade åtgärder anges med förkortning R i Anmärknings-PM.

Kategori Ö - Övriga noteringar

Kategori 1. Åtgärdas senast 1 dag efter att protokoll har överlämnats till HKF

Kategori 2. Åtgärdas senast inom 2 månader efter att protokoll har överlämnats HKF

Kategori 3. Åtgärdas senast inom 8 månader efter att protokoll har överlämnats HKF

Kategori 4. Dokumentation. Åtgärdas senast inom 8 månader efter att protokoll har överlämnat HKF

Vid revisionsbesiktning har följande mätningar och provtagningar utförts:

- Skyddsledarens kontinuitet genom stickprov i eluttag.
- Termografering med värmekamera genom stickprov i elanläggningen.
- Funktionsprovning av jordfelsbrytare genom stickprov i elanläggningen.

INTYG Samtliga i Anmärknings-PM upptagna behörighetskrävande anmärkningar är nu rättade		FÖRSÄKRAN Samtliga anmärkningar i Anmärknings-PM är nu rättade exkl. rekommenderade och övriga åtgärder	
Ort	Datum	Ort	Datum
Elinstallatörens underskrift		Innehavarens underskrift	
Elinstallatörens namn i klartext	Behörighetsnr	Innehavarens namn i klartext	
Elinstallatörens firma och postadress	Telefon	Adress (om annan än ovan)	

**Periodisk tillsyn
Anmärknings-PM**

Besiktningsföretag Elektrisk Byrå	Tfn 0480-47 84 00 Mobiltelefon	Mobil 0739-400941	
Datum 2016-01-15	Underskrift Bi Jonny Antonsson	Namnförtydligande Jonny Antonsson	

Periodisk tillsyn Anmärknings-PM

Anläggningens namn och fastighetsbeteckning		Fastighet		
		Utskriftsdatum PM	Besiktningdag	Bilaga nr
Byggnad / rum / belägenhet	Nr.	Kat)	Specifikation av anmärkning / rek. åtgärd och eventuellt förslag till rättelse	

Hall	1.	2	Infälld strömbrytare är trasig
Sovrummet	2.	3	Lysrörsarmatur är tillverkad för att anslutas till skyddsjord men Pe-ledare saknas
Matsal	3.	1	Anslutningsledningar på golvlampa är skarvade med sockerbit
Kontor	4.	2	Jordfelsbrytare skyddar inte vägguttag i fönsterbänkskanal
Generellt	5.	R	Ojordade vägguttag och armaturer bör bytas till jordade med ansluten skyddsjord
Generellt	6.	R	Metallmantlade kablar bör bytas till plastisolerade
Metallmantlade kablar	7.	3	Om metallmantlade kablar inte byts behöver isolationsmätning utföras
Generellt	8.		Rumsnummer bör monteras
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
	34.		
	35.		
	36.		
	37.		
	38.		
	39.		
	40.		
	41.		

**Periodisk tillsyn
Anmärknings-PM**

Anläggningens namn och fastighetsbeteckning			Fastighet		
			Utskriftsdatum PM	Besiktningdag	Bilaga nr
Byggnad / rum / belägenhet	Nr.	Kat (*)	Specifikation av anmärkning / rek. åtgärd och eventuellt förslag till rättelse		
	42.				