



Vi skyddar och hjälper.

Höglandets Räddningstjänstförbund
Utskrivet: 2025-03-06
Brandskyddskontroll
Genomförd: 2020-05-29
Nr: BR-2020-001897

Hjortsjö, Carl Henrik Herold

**Brunnsäpplets Väg 6 Lgh 1003
43246 Varberg**

Brandskyddsprotokoll

vid kontroller av brandskyddet enligt 2 kap. 2 § samt 3 kap. 4§ Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Brandskyddskontrollen avser nedanstående objekt

Fastighet	Spexhult 3:67
Namn	Hjortsjö, Carl Henrik Herold
Objektstyp	S140
Benämning	Öppen spis (E1)
Placering	E1 Vardagsrum (bv)
Frist	6 (år)
Kontrollant	Dominic Domning

Nr Notering/upplysning

7.1 **Tillsyn utfördes utan anmärkning.**

Nr Brist

5.18 **Fästpunkt till säkerhetslina saknas vid skorsten.**

Information

Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnats kontrolleras okulärt kan särskild kontroll, innebarande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

I samband med brandskyddskontroll sker även tillsyn enligt 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor. Här framgår att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader skall i skäligh omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Upplysning = Ni rekommenderas att åtgärda anmärkningen.

Brist = Ni anmodas att snarast åtgärda anmärkningen.

Föreläggande = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas. Kan även förenas med vite.