



A. Hj. Skorstensfejeri i Sotenäs AB

Sälebådsvägen 18
456 50 Smögen

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum

2019-09-26

Diarienummer

5098-708628-1

Utfärdare

A.Hj. Skorstensfejeri i Sotenäs AB

Adressat

Gårdsvägen 3
45591 Munkedal
0523-321 60

Fastighet

Fastighetsbeteckning Hasselön 1:343	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Smör-Annas Gata 15		
Kontrolldatum 2019-09-26		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin	Fabrikat/modell Jötul 80	Våning Bottenvåning	Utrymme Källare
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 300 veckor	Senast sotad 2019-09-26

Rök-/avgaskanal

Typ Modulskorsten	Fabrikat/modell Plewa	Benämning 14/14
-----------------------------	---------------------------------	---------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	<input checked="" type="checkbox"/> Okulär kontroll	<input type="checkbox"/> Täthetsprovning	<input type="checkbox"/> Temperaturmätning	<input type="checkbox"/> Tryckmätning	<input type="checkbox"/> Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd bristfälligt. Glidskydd av godkänd modell för markstege saknas.	1
5.20	Bristfälligt monterad takstege. Bärläktsteg ej godkända för montering i sidled.	1

Övrig upplysning

Ett åtgärdsförslag till brist 5.20 vore att man flyttar den solcellspanel (övre raden) som finns monterad närmast takstegens högra sida, på så vis kan bärläktstegen monteras i en rak linje från takfoten och upp till nock samt att framtida arbete kan utföras på ett betryggande sätt.

Brandskyddskontrollant

Joakim Hassellöf

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart	2,10 Flamövervakning	3,10 Avstånd till brännbart	4,10 Brandteknisk klass	5,10 Tillträde till tak	6,10 Eldningsteknik	7,10 Övrigt
1,20 Luckor	2,20 Skydd mot tillbakabrand	3,20 Omslutningsvägg	4,20 Golvbeläggning	5,20 Tillträde till skorsten	6,20 Bränslehantering	
1,30 Förbränning/konvekt.	2,30 Avstånd till brännbart	3,30 Skiljeväggar	4,30 Övrigt	5,30 Arbetsplan	6,30 Restprodukter	
1,40 Förbindelsekanal	2,40 Övrigt	3,50 Schakt		5,40 Takbeläggning	6,40 Medgivande om egenstotn.	
1,50 Reglerutrusting		3,60 rökgasfläkt		5,50 Övrigt	6,50 Övrigt	
1,60 Eldstadsplan		3,70 Insatsrör/foder				
1,70 Förbränningsluft.		3,80 Sotbeläggning				
1,80 Sotbeläggning		3,90 Övrigt				
1,90 Övrigt		3,90 Övrigt				

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket inenbär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utföras.