

Datum
2023-05-04

Diarienummer
5174,000 — 11092 — 1

Utfördare
GÖSAB Svenljunga
Sotning AB
Verkstadsgatan 12
504 62 Borås
033-417575

Adressat

Enstigen 8
512 52 SVENLJUNGA

Fastighet

Fastighetsbeteckning Svenljunga 5:288	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Enstigen 8	Enstigen 8 512 52 SVENLJUNGA	Enstigen 8 512 52 SVENLJUNGA
Kontrolldatum 2023-04-20		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Eldstadstyp Lokaleldstad	Fabrikat/modell Keddy Öppenspis/insats	Kontrollfrist	Våning Kv	Placering Gillestuga	Utrymme Bostad	Senast sotad 2022-11-24
-----------------------------	---	---------------	--------------	-------------------------	-------------------	----------------------------

Bränsle

Bränsleslag
Ved

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Optisk utrustning.

Noteringar

Brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 4 § utförd.
Inga brister noterades.

Skorstensfejarmästare

Simon Eriksson

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner.

1.00 Eldstad	2.00 Eldningsapparat	3.00 Rök / avgaskanal	4.00 Pannrum	5.00 Tak och uppstigning	6.00 Drift och skötsel	7.00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränningsrum/konv 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabran 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljevägg 3,50 Schakt 3,60 Rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egensk 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (SRVFS2005:9) rörande brandskyddskontrollen, vilken innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstaterats okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

***1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.