



Sot & Vent i Eksjö AB

Box 24
372 21 RONNEBY

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

| | | |
|----------------------|-----------|--------------|
| Datum för kontrollen | Kund nr | Protokoll nr |
| 250320 | E15212500 | 25-BK147 |

| | |
|--|---|
| Fastighetsbeteckning Kvarnarp 3:1 Adress Höreda-Gummarp 1 | Namn och adress Eksjö Kommun 575 80 EKSJÖ |
|--|---|

Kontrollobjekt nr: 1 Köksspis

Typ: Viking 30

Värmeanläggning

Nästa kontroll om 3 år

Eldstadstyp: Köksspis/Ugn

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 201030

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

| Pos.** | Avvikelse | Åtgärd *** | |
|--------|--|------------|---|
| | | 1 | 2 |
| | Kontrollen föranledde inga anmärkningar. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kontrollen utförd av:

Emanuel Nattvarg

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 Eldstad | 2 Eldningsapparat | 3.6 Rökgasfläkt | 5.2 Tillträde till skorsten | 7. Övrigt |
| 1.1 Avstånd till brännbart | 2.1 Flamövervakning | 3.7 Insatsrör/foder | 5.3 Arbetsplan | |
| 1.2 Luckor | 2.2 Skydd mot tillbakabrand | 3.8 Sotheläggning | 5.4 Takbeläggning | |
| 1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel | 2.3 Avstånd till brännbart | 3.9 Övrigt | 5.5 Övrigt | |
| 1.4 Förbindelsekanal | 2.4 Övrigt | 4. Pannrum | 6 Drift och skötsel | |
| 1.5 Reglerutrustning | 3. Rök-/avgaskanal | 4.1 Brandteknisk klass | 6.1 Eldningsteknik | |
| 1.6 Eldstadsplan | 3.1 Avstånd till brännbart | 4.2 Golvbeläggning | 6.2 Bränslehantering | |
| 1.7 Förbränningsluft | 3.2 Omslutningsvägg | 4.3 Övrigt | 6.3 Restprodukter | |
| 1.8 Sotheläggning | 3.3 Skiljevägg | 5. Tak och uppstigning | 6.4 Medgivande om egensotning | |
| 1.9 Övrigt | 3.5 Schakt | 5.1 Tillträde till tak | 6.5 Övrigt | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

Detta dokument är digitalt signerat och saknar därför underskrift.



Sot & Vent i Eksjö AB

Box 24

372 21 RONNEBY

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

| | | |
|----------------------|-----------|--------------|
| Datum för kontrollen | Kund nr | Protokoll nr |
| 250320 | E15212500 | 25-BK148 |

| | |
|--|---|
| Fastighetsbeteckning Kvarnarp 3:1 Adress Höreda-Gummarp 1 | Namn och adress Eksjö Kommun 575 80 EKSJÖ |
|--|---|

Kontrollobjekt nr: 2 Rörspis

Typ:

Värmeanläggning

Nästa kontroll om 3 år

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 201030

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

| Pos.** | Avvikelse | Åtgärd *** | |
|--------|--|------------|---|
| | | 1 | 2 |
| 1.0 | Eldstaden behöver fogas och putsas upp | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kontrollen utförd av:

Emanuel Nattvarg

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 Eldstad | 2 Eldningsapparat | 3.6 Rökgasfläkt | 5.2 Tillträde till skorsten | 7. Övrigt |
| 1.1 Avstånd till brännbart | 2.1 Flamövervakning | 3.7 Insatsrör/foder | 5.3 Arbetsplan | |
| 1.2 Luckor | 2.2 Skydd mot tillbakabrand | 3.8 Sotheläggning | 5.4 Takbeläggning | |
| 1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel | 2.3 Avstånd till brännbart | 3.9 Övrigt | 5.5 Övrigt | |
| 1.4 Förbindelsekanal | 2.4 Övrigt | 4. Pannrum | 6. Drift och skötsel | |
| 1.5 Reglerutrustning | 3. Rök-/avgaskanal | 4.1 Brandteknisk klass | 6.1 Eldningsteknik | |
| 1.6 Eldstadsplan | 3.1 Avstånd till brännbart | 4.2 Golybeläggning | 6.2 Bränslehantering | |
| 1.7 Förbränningsluft | 3.2 Omslutningsvägg | 4.3 Övrigt | 6.3 Restprodukter | |
| 1.8 Sotheläggning | 3.3 Skiljevägg | 5. Tak och uppstigning | 6.4 Medgivande om egenotning | |
| 1.9 Övrigt | 3.5 Schakt | 5.1 Tillträde till tak | 6.5 Övrigt | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.
2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

Detta dokument är digitalt signerat och saknar därför underskrift.



Sot & Vent i Eksjö AB
Box 24
372 21 RONNEBY

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

| | | |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Datum för kontrollen 250320 | Kund nr E15212500 | Protokoll nr 25-BK149 |
|--------------------------------|----------------------|--------------------------|

| | |
|--|---|
| Fastighetsbeteckning Kvarnarp 3:1 Adress Höreda-Gummarp 1 | Namn och adress Eksjö Kommun 575 80 EKSJÖ |
|--|---|

Kontrollobjekt nr: 3 Kakelugn

Typ:

Värmeanläggning

Nästa kontroll om 3 år

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 201030

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

| Pos.** | Avvikelse | Åtgärd *** | |
|--------|--|------------|---|
| | | 1 | 2 |
| | Kontrollen föranledde inga anmärkningar. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kontrollen utförd av:

Emanuel Nattvarg

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|----------|
| 1 Eldstad | 2 Eldningsapparat | 3.6 Rökgasfläkt | 5.2 Tillträde till skorsten | 7 Övrigt |
| 1.1 Avstånd till brännbart | 2.1 Flamövervakning | 3.7 Insatsrör/foder | 5.3 Arbetsplan | |
| 1.2 Luckor | 2.2 Skydd mot tillbakabrand | 3.8 Sotbeläggning | 5.4 Takbeläggning | |
| 1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel | 2.3 Avstånd till brännbart | 3.9 Övrigt | 5.5 Övrigt | |
| 1.4 Förbindelsekanal | 2.4 Övrigt | 4. Pannrum | 6 Drift och skötsel | |
| 1.5 Reglerutrustning | 3. Rök-/avgaskanal | 4.1 Brandteknisk klass | 6.1 Eldningsteknik | |
| 1.6 Eldstadsplan | 3.1 Avstånd till brännbart | 4.2 Golvbeläggning | 6.2 Bränslehantering | |
| 1.7 Förbränningsluft | 3.2 Omslutningsvägg | 4.3 Övrigt | 6.3 Restprodukter | |
| 1.8 Sotbeläggning | 3.3 Skiljevägg | 5. Tak och uppstigning | 6.4 Medgivande om egenotning | |
| 1.9 Övrigt | 3.5 Schakt | 5.1 Tillträde till tak | 6.5 Övrigt | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelserna.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

Detta dokument är digitalt signerat och saknar därför underskrift.



Sot & Vent i Eksjö AB

Box 24
372 21 RONNEBY

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

| | | |
|----------------------|-----------|--------------|
| Datum för kontrollen | Kund nr | Protokoll nr |
| 250320 | E15212500 | 25-BK151 |

| | |
|--|---|
| Fastighetsbeteckning Kvarnarp 3:1 Adress Höreda-Gummarp 1 | Namn och adress Eksjö Kommun 575 80 EKSJÖ |
|--|---|

Kontrollobjekt nr: 5 Kakelugn

Typ:

Värmeanläggning

Nästa kontroll om 3 år

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 201030

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

| Pos.** | Avvikelse | Åtgärd *** | |
|--------|--|------------|---|
| | | 1 | 2 |
| | Kontrollen föranledde inga anmärkningar. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kontrollen utförd av:

Emanuel Nattvarg

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|
| 1. Eldstad | 2. Eldningsapparat | 3.6 Rökgasfläkt | 5.2 Tillträde till skorsten | 7. Övrigt |
| 1.1 Avstånd till brännbart | 2.1 Flamövervakning | 3.7 Insatsrör/foder | 5.3 Arbetsplan | |
| 1.2 Luckor | 2.2 Skydd mot tillbakabrand | 3.8 Sotheläggning | 5.4 Takbeläggning | |
| 1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel | 2.3 Avstånd till brännbart | 3.9 Övrigt | 5.5 Övrigt | |
| 1.4 Förbindelsekanal | 2.4 Övrigt | 4. Pannrum | 6. Drift och skötsel | |
| 1.5 Reglerutrustning | 3. Rök-/avgaskanal | 4.1 Brandteknisk klass | 6.1 Eldningsteknik | |
| 1.6 Eldstadspan | 3.1 Avstånd till brännbart | 4.2 Golvbeläggning | 6.2 Bränslehantering | |
| 1.7 Förbränningsluft | 3.2 Omslutningsvägg | 4.3 Övrigt | 6.3 Restprodukter | |
| 1.8 Sotheläggning | 3.3 Skiljevägg | 5. Tak och uppstigning | 6.4 Medgivande om egenotning | |
| 1.9 Övrigt | 3.5 Schakt | 5.1 Tillträde till tak | 6.5 Övrigt | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

Detta dokument är digitalt signerat och saknar därför underskrift.



Sot & Vent i Eksjö AB
Box 24
372 21 RONNEBY

Protokoll

vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4 §
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

| | | |
|----------------------|-----------|--------------|
| Datum för kontrollen | Kund nr | Protokoll nr |
| 250320 | E15212500 | 25-BK152 |

| | |
|--|---|
| Fastighetsbeteckning Kvarnarp 3:1 Adress Höreda-Gummarp 1 | Namn och adress Eksjö Kommun 575 80 EKSJÖ |
|--|---|

Kontrollobjekt nr: 6 Braskamin

Typ: Morsö

Värmeanläggning

Nästa kontroll om 3 år

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan): Vån. 1

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal: Tegel

Senaste sotning: 201030

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: Okulär kontroll Täthetsprovning Temperaturmätning Tryckmätning Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:

| Pos.** | Avvikelse | Åtgärd *** | |
|--------|---|------------|---|
| | | 1 | 2 |
| 1.5 | Rökröret behöver kompletteras med gastätt spjäll. | 1 | |
| | Detta för att rökkanalen delas med eldstäder på | | |
| | bottenplan. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Kontrollen utförd av:
Emanuel Nattvarg

| | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| 1 Eldstad | 2 Eldningsapparat | 3.6 Rökgasfläkt | 5.2 Tillträde till skorsten | 7 Övrigt |
| 1.1 Avstånd till brännbart | 2.1 Flamövervakning | 3.7 Insatsrör/foder | 5.3 Arbetsplan | |
| 1.2 Luckor | 2.2 Skydd mot tillbakabrand | 3.8 Sotheläggning | 5.4 Takbeläggning | |
| 1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel | 2.3 Avstånd till brännbart | 3.9 Övrigt | 5.5 Övrigt | |
| 1.4 Förbindelsekanal | 2.4 Övrigt | 4 Pannrum | 6 Drift och skötsel | |
| 1.5 Reglerutrustning | 3 Rök-/avgaskanal | 4.1 Brandteknisk klass | 6.1 Eldningsteknik | |
| 1.6 Eldstadsplan | 3.1 Avstånd till brännbart | 4.2 Golvbeläggning | 6.2 Bränslehantering | |
| 1.7 Förbränningsluft | 3.2 Omslutningsvägg | 4.3 Övrigt | 6.3 Restprodukter | |
| 1.8 Sotheläggning | 3.3 Skiljevägg | 5 Tak och uppstigning | 6.4 Medgivande om egensotning | |
| 1.9 Övrigt | 3.5 Schakt | 5.1 Tillträde till tak | 6.5 Övrigt | |

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6), rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabell ovan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utföras.

Detta dokument är digitalt signerat och saknar därför underskrift.