



Räddningstjänsten Sydost Enheten för sotning och brandskyddskontroll

Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum

2023-12-04

Diarienummer

23-BK1404-1

Utfärdare

Räddningstjänsten Sydost

Kulturgatan 20
572 74 Påskallavik
010-357 32 00

Adressat

Nilsson Jonny
Oxhagsvägen 7
383 35 MÖNSTERÅS

Fastighet

Fastighetsbeteckning TRAKTÖREN 9	Ägare NILSSON JONNY OXHAGSV 7 383 35 MÖNSTERÅS	Brukare/Innehavare NILSSON JONNY OXHAGSV 7 383 35 MÖNSTERÅS
Fastighetsadress OXHAGSV 7		
Kontrolldatum 2023-12-04		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning			
Objekttyp Värmepanna	Fabrikat/modell CTC 265	Våning Källarvåning	Utrymme Pannrum
Bränsleslag Pellets		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad 2023-12-04
Rök-/avgaskanal			
Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning	

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Tätthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	---	--	---------------------------------------	--------------------------------

Inga avvikelser noterades

Brandskyddskontrollant

VICTOR KÄMPE

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1.10 Avstånd till brännbart 1.20 Luckor 1.30 Förbränning/konvekt. 1.40 Förbindelsekanal 1.50 Reglerutrustning 1.60 Eldstadsplan 1.70 Förbränningsluft. 1.80 Sotbeläggning 1.90 Övrigt	2.10 Flamövervakning 2.20 Skydd mot tillbakabrand 2.30 Avstånd till brännbart 2.40 Övrigt	3.10 Avstånd till brännbart 3.20 Omslutningsvägg 3.30 Skiljeväggar 3.50 Schakt 3.60 rökgasfläkt 3.70 Insatsrör/foder 3.80 Sotbeläggning 3.90 Övrigt 3.90 Övrigt	4.10 Brandteknisk klass 4.20 Golvbeläggning 4.30 Övrigt	5.10 Tillträde till tak 5.20 Tillträde till skorsten 5.30 Arbetsplan 5.40 Takbeläggning 5.50 Övrigt	6.10 Eldningsteknik 6.20 Bränslehantering 6.30 Restprodukter 6.40 Medgivande om egenstöt. 6.50 Övrigt	7.10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.