

Kjente feil og mangler av interesse for ny eier.

1. Dør til garasje er treg å åpne
2. Ved regn drypper det litt fra tak på altan ca ½ m inn från tägelvägg
3. En bit av stenplatta på trapp inn til altan er sprukket og limt
4. Spotlight på kök blinker av og til
5. Det er lagt en stenplåt på høgre skorsten, for å forhindre vann inn på tvättrum ved spesielle værforhold- skorsten er ellers inte i bruk (hörde til gammal oljefyr/brännare som er tatt bort)
6. Trapp ned til hvardagsrum knirker
7. Gulv ved hvardagsroms fönster er preget av at ägare före nuvarande ägare har övervatnat blommor
8. Sisterne hybellägenhet bad må være fylt og benyttet 2 -3 ganger for å fungere optimalt. Årsak er at vi skur av huvudkran ved fravær
9. Varmekabler på bad har aldri vært benyttet av oss. Vi opplever tilräcklig värme fra ugnar/radiatorer. Har derfor ingen kunnskap om disse. Se minnepenn från tidligere ägare som viser renovering av badene.
10. Fönsterbräda lägenhet/hybel bør bytas ut - grunnet råte. Nya fönster 2008, så dette hände innan dess mest sannolikt.
11. Venstre fönster huvudsovrums svært at öppna