



BORÅS KOMMUN
J-E SIDENVIK
MILJÖSKYDDSKONTORET
50180 BORÅS

Radonmätning med spårfilm (Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Inkom 2002-02-21

Analyserad 2002-03-05

Mätplats

Mättid 2001-12-19 - 2002-02-19

Brämhults - ÖN 1:176

ELIASSON SVEN-OLOF
RINGEN 6
50733 BRÄMHULT

Beställare
BORÅS

Fastighetsdata

Fastighetsnummer:

Bostadstyp: VILLA
Typ av grund: KÄLLARE
Typ av ventilation: SJÄLVDRAG
Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: JA
Besök av fackmän: INGET BESÖK
Byggnadsår: 1964
Ombyggnadsår:

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Film 295052	TV-RUM	Plan 2	120 Bq/m ³	+/- 20
Film 295053	SOVRUM	Plan 1	80 Bq/m ³	+/- 10
Film 295054	KÄLLARE	Plan 0	210 Bq/m ³	+/- 20

Årsmedelvärde

Radongashalt 100 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och tom mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Kommentarer:

Mätrapporten upprättad: 2002-03-05

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts.

Geolog
MRM Konsult AB

SVEN-OLOF ELIASSON
Mätplatsansvarig

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN 45001 (1989), SS-EN 45002 (1989) och ISO/IEC Guide 25 (1990:E). Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.