

Besiktningsprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Citronen 7	Sturegatan 1	78330	Säter
Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort
Kjell Kjellberg	Sturegatan 1	78330	Säter
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
Kjell Kjellberg	Sturegatan 1	78330	Säter
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post	
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet	BRA i m ²
		Bostad	Ant. Lgh
			Ant. lokaler

A2 - Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningsdatum	Besiktningsresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	2	2015-04-14	G		2021-04-14	B1	Skälvdreg
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		
					-		

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

☒ JA ☐ Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningsman.

Byggår 1919

Besiktningsman	Telefon nr	Fax / e-post	
Joakim Eriksson	070-5096100	lidab@bredband.net	
Företag	Postadress	Postnr	Ort
Luftkontroll i Dalarna AB	Yttre Heden 96A	78390	Säter
Certifieringsorgan	Cert.nummer	Giltighetstid	Behörighetsnivå
Swedcert	1318	2016-12-21	Kr
Ort / Underskriftsdatum	Namnteckning		
Säter 2015 04 14			

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer	Systemnummer	
	1	B1

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Citronen 7		S	2	G

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Skorsten skälvdreg		1919	Yttertak			3 St lägenheter
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	☐ Ritningar			
	1.2	☐ DU-instruktioner	3.6	Kolfilterfläktar samt paxfläktar wc installerade	
	1.3	☐ Föregående OVK-protokoll		Skälvdregat provades med rök och fungerar även	
	1.4	☐ Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.7	genom förstärkt ventilation wc via paxfläkt	
	1.5	☐ Övrigt		Uteluftsventiler saknas men vädringsbeslag finns	
	2	Förening	2.7	Uteluftsventiler bör monteras	1
	2.1	☐ Uteluftskanal		Med paxfläktar wc i drift uppstod ej bakdrag i övrigt	
	2.2	☐ Filterdel	3.10	skälvdreg vid besiktningen	
	2.3	☐ Batterier			
	2.4	☐ VVX			
	2.5	☐ Fläkt			
	2.6	☐ Kanaler			
	2.7	☐ Don			
	2.8	☐ Rensningsmöjligheter			
	2.9	☐ Fläktrum			
	2.10	☐ Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	☐ Filterdel			
	3.2	☐ Batterier			
	3.3	☐ VVX			
	3.4	☐ Spjäll			
	3.5	☐ Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	☐ Fläkt			
	3.7	☐ Luftflöden			
	3.8	☐ Kanaler			
	3.9	☐ Don			
	3.10	☐ Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	☐ Temperatur			
	4.2	☐ Odör			
	4.3	☐ Drag			
	4.4	☐ Ljud			
	4.5	☐ Bruksynpunkter			
	4.6	☐ Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesikt. datum
		☐ 1:a besiktning	☐ C: Anmärkning		
		☒ Återkommande besiktning	☐ D: Åtgärder		2015-04-14
		☐ Ombesiktning	☐ L: Flöde/Driftid/Effekt		
		☐ Utökad kontroll	☐ E: Aggregatprot		
		☐ Egenkontroll	☒ Intyg	1	Namnteckning
					<i>Julius</i>

INTYG



Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt förordningen i SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296 har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Citronen 7		Sturegatan 1	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
1			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Namnteckning	
Joakim Eriksson	2015-04-14		
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Luftkontroll i Dalarna AB	Kr	Swedcert	1318

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.