

**Besiktningsprotokoll**  
**Statusbesiktning**

Utskriftsdatum

2014-09-02

Diarienummer

999999,319— 2240

1

Utfärdare

Adressat

GNESTA SOTNING AB  
JAN SYLVEFJORD  
Västra Storgatan 43 A  
646 35 GNESTA

|                                                                                                             |                                  |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Byggnad<br>Fastighetsbeteckning<br>Lerhaga 17:1<br>Fastighetsadress<br>Lanarvägen 11<br>Byggnadsbeskrivning | Ägare                            | Brokare/Innehavare<br><br>Lanarvägen 11<br>151 66 Södertälje |
| Besiktningsdatum<br>2014-08-29                                                                              | Besiktningsman<br>Jan Sylvefjord | Titel<br>Skorstensfejaremästare                              |
| Arbetsorder                                                                                                 | Kvalitetsansvarig                | Besiktning avser<br>Kontroll                                 |

**Noteringar:**

På uppdrag av fastighetsägaren till ovan rubricerade fastighet, har besiktning med läckagemätning utförts på rökkanaler som betjänar öppen spis matrum samt tv-rum.

Besiktningen är föranledd av att man vill veta status på rökkanalerna.

**Kanaler**

|                                       |                                                                            |                                                                           |                                                                               |                                       |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kanalnr Skorsten<br>6 Skorsten        | Kanaltyp<br>Murad                                                          | Rök Vent.<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kanalhöjd, meter<br>2,5                                                       | Tryck i Pascal                        |
| Objekt<br>Öppen spis                  | Placering<br>Matrum                                                        | Omslutningsvägg                                                           | Tvärsnitt<br>16x20                                                            | Cirkulärt<br><input type="checkbox"/> |
| Angränsande kanaler<br>Finns          | Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig<br>Ej äga normal täthet |                                                                           | Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme<br>Förmärktes |                                       |
| Provningsmetod<br>Annan godkänd metod | Kanaltyp, insats                                                           |                                                                           | Tvärsnitt, insats                                                             | Cirkulärt<br><input type="checkbox"/> |

**Utlåtande för kanalnr 6**

Vid besiktningen framkom det att rökkanalen var otät till angränsande kanaler.  
Observera att eldningsförbud råder tills rökkanalen är reparerad och besiktad.

Information: Vindsutrymmet svåråtkomligt för inspektion.

|                                       |                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Kanalnr Skorsten<br>2 Skorsten        | Kanaltyp<br>Murad                                                       | Rök Vent.<br><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kanalhöjd, meter<br>3                                                            | Tryck i Pascal                        |
| Objekt<br>Öppen spis                  | Placering<br>Tv-Rum                                                     | Omslutningsvägg                                                           | Tvärsnitt<br>14x27                                                               | Cirkulärt<br><input type="checkbox"/> |
| Angränsande kanaler<br>Finns          | Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig<br>Äga normal täthet |                                                                           | Rök eller os i till den undersökta kanalens angränsande utrymme<br>Förmärktes ej |                                       |
| Provningsmetod<br>Annan godkänd metod | Kanaltyp, insats                                                        |                                                                           | Tvärsnitt, insats                                                                | Cirkulärt<br><input type="checkbox"/> |
| Besiktningsman<br>Jan Sylvefjord      | Titel<br>Skorstensfejaremästare                                         |                                                                           | Besiktningsdatum<br>2014-08-29                                                   |                                       |

**Utlåtande för kanalnr 2**

Vid besiktningen framkom det att rökkanalen var tät utan anmärkning.

Information: Vindsutrymmet svåråtkomligt för inspektion.

|                                                                                                                                 |                                              |                       |                                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Besiktningen har utförts <input type="checkbox"/> utan erinran <input checked="" type="checkbox"/> med erinran enligt protokoll |                                              |                       |                                                                         |                                  |
| Skorstensfejaremästare<br>Jan Sylvefjord                                                                                        | Underskrift<br>                              |                       |                                                                         |                                  |
| Besöksadress<br>VÄSTRA STORGATAN 43 A<br>Telefontid<br>0158-101 76                                                              | Telefon<br>0158-101 76<br>Fax<br>0158-101 88 | PostGiro<br>5083-9414 | Organisationsnummer<br>556560-2561<br>e-post<br>gnestasotning@telia.com | Skattsedel<br>INNEHAR F-SKATTSEI |