



Sot & OVK i Arvika AB

Åkaregatan 12
671 34 Arvika

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum

2015-09-07

Diarienummer

6083-38821-1

Utfärdare

Arvika

Åkaregatan 12
671 34 Arvika
0570-71 12 73

Adressat

UWE BERNARD
ABBORRSJÖN SKOLHUSET 1
67198 GUNNARSKOG

Fastighet

Fastighetsbeteckning TRESKOG 2:57	Ägare ARNE OLSSON VIKSGATAN 26 67140 ARVIKA	Brukare/Innehavare ARNE OLSSON VIKSGATAN 26 67140 ARVIKA
Fastighetsadress ABBORRSJÖN		
Kontrolldatum 2015-09-07		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Vedspis	Fabrikat/modell Tirolia Kőksspis	Våning Första våningen	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved	Kontrollfrist 313 veckor	Senast sotad 2013-06-17	

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning 14 x 20 cm
---------------------	-----------------	--------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.90	Skorsten bristfällig. Frostskador på tegel och fogar ovan yttertak. Bör åtgärdas.	1

Brandskyddskontrollant

Christer Kolberg

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.



Sot & OVK i Arvika AB

Åkaregatan 12
671 34 Arvika

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Datum

2015-09-07

Diarienummer

6083-38821-1

Utfärdare

Arvika

Åkaregatan 12
671 34 Arvika
0570-71 12 73

Adressat

UWE BERNARD
ABBORRSJÖN SKOLHUSET 1
67198 GUNNARSKOG

Fastighet

Fastighetsbeteckning TRESKOG 2:57	Ägare ARNE OLSSON VIKSGATAN 26 67140 ARVIKA	Brukare/Innehavare ARNE OLSSON VIKSGATAN 26 67140 ARVIKA
Fastighetsadress ABBORRSJÖN		
Kontrolldatum 2015-09-07		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Vedspis	Fabrikat/modell Norrahammar Köksspis	Våning Första våningen	Utrymme Kök
Bränsleslag Ved	Kontrollfrist 313 veckor	Senast sotad 2012-06-12	

Rök-/avgaskanal

Typ Tegel	Fabrikat/modell	Benämning 14 x 20 cm
---------------------	-----------------	--------------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
3.90	Skorsten bristfällig. Frostskador på tegel och fogar ovan yttertak. Bör åtgärdas.	1

Brandskyddskontrollant

Christer Kolberg

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrusting 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nederst på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelser.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.