



Brandskyddsprotokoll

vid kontroller av brandskyddet enligt 2 kap. 2 §
samt 3 kap. 4§ Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Ordernr
B093330

Kundnr
093330

Datum
250618

Fastighet:
Harren 1
Gullarpsvägen 12
571 71 Anneberg

Lathyrus, Lee Fatima
Sundbyvägen 36 A lgh 1102
645 51 Strängnäs

Kontroll

Kontrollant:
Stefan Johansson

BSK Öppen spis med insats, Keddy

Datum: 250603
Kontrollpunkt: 1.0 Eldstad
Påpekande: Upplysning
Kommentar: Inga brister noterades.

Datum: 250603
Kontrollpunkt: 1.6 Eldstad - Eldstadsplan
Påpekande: Upplysning
Kommentar: Saknas.

INFORMATION

Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnats kontrolleras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

I samband med brandskyddskontroll sker även tillsyn enligt 2 kap. 2 § lag om skydd mot olyckor. Här framgår att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader skall i skälighets omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Upplysning = Ni rekommenderas att åtgärda anmärkningen.

Brist = Ni anmodas att snarast åtgärda anmärkningen.

Föreläggande = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas. Kan även förenas med vite.

Postadress
Högländets
Räddningstjänstförbund
571 80 Nässjö

Växel-Telefon
0383-467700

E-post
sotning@raddningstjansten.com
Hemsida
www.raddningstjansten.com

Bankgiro
5329-3585
Org.nr
222000-1388