



Lisa Germundson, 026 -24 04 98
elisabet.germundson@sandviken.se

Mats-Ola Andersson
Stinsvägen 12
763 93 Skebobruk

Inventeringsrapport - BARKHYTTAN 2:4

Fastighetsadress: Barkhyttevägen 1

Inventeringsdatum: 2018-08-21

Rapport från inventeringsbesöket

Tillstånd för befintlig avloppsanläggning på fastigheten BARKHYTTAN 2:4 finns från 1988-05-24 enligt uppgifter i Hofors kommuns arkiv.

Utifrån inventeringsbesöket samt tidigare erhållen information har Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning följande uppgifter om rubricerad fastighet samt dess avloppsanläggning:

Typ av fastighet: Fritidsboende
Vattenförsörjning: Enskild vattentäkt
Slamavskiljare: Trekammarbrunn
Efterföljande rening: Infiltrationsbädd med luftningsrör

Under inventeringsbesöket noterades att trekammarbrunnen saknar T-rör. T-röret hindrar slam från att lämna slamavskiljaren och gå vidare ut i infiltrationsbädden. Går slammet ut i infiltrationsbädden riskerar den att på sikt sätta igen.

Bedömning

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning gör bedömningen att avloppsanläggningen på fastigheten BARKHYTTAN 2:4 i dagsläget uppfyller kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken (1998:808).

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning verkar för en hållbar utveckling i Hofors, Ockelbo och Sandviken.



Hofors Kommun



OCKELBO
KOMMUN



Sandvikens Kommun

Postadress
Sandvikens kommun
811 80 Sandviken

Besöksadress
Sandbacka Park
Högbovägen 45
Sandviken

Telefon
026-24 00 00
Fax
026-27 07 75

E-post
vgs@sandviken.se
Hemsida
www.sandviken.se

Organisationsnr
212000-2346

Avgift

Ni har tidigare blivit debiterade för inventeringsbesöket samt det administrativa arbete som utförts före och efter. Beslutet om avgift fattades med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) samt fastställd kommunal taxa (KF 2 § 2017) för Hofors kommun. Ni har blivit debiterade en avgift på 1090 kr vilket motsvarar en timmes tillsynstid.

Information

Fastighetsägaren är skyldig att se till att avloppsvattnet från fastigheten renas och omhändertas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa och miljö inte uppkommer.

En infiltrations-/markbäddsanläggning har en livslängd som styrs och begränsas av den belastning den utsätts för. Ändrad belastning samt anläggningens ålder kan leda till att funktionen försämras eller upphör.

Om någon av uppgifterna ej stämmer, vänligen kontakta Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning för att korrigera detta.

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Lisa Germundson
Miljöinspektör