

Kvalitetsdokument

Egenkontroll enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum

Behörig entreprenör ABC Kakel och renoveringsspecialisten ABByggkeramikrådets behörighetsnummer 201503097 Org.nummer 556857-0716Ansvarsförsäkring i försäkringsbolag LänsförsäkringObjekt Tjärnvägen 5A, 433 51 ÖjersjöBeställare Badrumsgruppen i Göteborg /Andreas Hubinette☐ Nyproduktion ☒ RenoveringArbetena utförda under tiden från 2017-03-08 till 2017-04-10

Av Byggkeramikrådet godkända tätskiktssystem enligt BBV, Bilaga C

☒ Golv	Tillverkare/Leverantör <u>Mapei</u>	Systembenämning <u>Mapeiguard WT90/VT System</u>
☒ Vägg våtzon 1	Tillverkare/Leverantör <u>Mapei</u>	Systembenämning <u>Mapeiguard WT90/VT System</u>
☒ Vägg våtzon 2	Tillverkare/Leverantör <u>Mapei</u>	Systembenämning <u>VT System</u>

Egenkontrollen innefattar följande kontrollpunkter med hänvisning till kapitel 6:533 i Boverkets byggregler, BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2015:3, BBR

- ☒ Underlagen uppfyller branschreglernas krav. Golv: ☒ Ja ☐ Nej Vägg: ☒ Ja ☐ Nej Om "Nej", förtydliga nedan.
- ☒ Lutning på golv mot golvavlopp uppfyller branschreglernas krav (1:50–1:150/1:100–1:200) innan tätskikt applicerats. ☒ Ja
- ☒ Har ny typgodkänd golvbrunn installerats eller är befintlig golvbrunn typgodkänd och intakt ☒ Ja
- ☒ Golvbrunnen är fast monterad, korrekt placerad och i nivå med tätskiktet ☒ Ja
- ☒ Tätskiktsarbetet är utfört enligt aktuell monteringsanvisning ☒ Ja
- ☒ Finns andra genomföringar i tätskikt än avlopp i golvet? ☐ Ja ☒ Nej Om "Ja", förtydliga nedan.

Övriga upplysningar/eventuella avvikelser från Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV

Namn på behörig plattsättare som applicerat tätskiktet Mirko Boskovic

(Fylls i vid konsumententreprenad)

Våtrumsansvarig arbetsledare Mirko BoskovicOrt och datum Göteborg 2017-11-04

Namnteckning

Dokumentet avser (ange antal) 1 våtrum. Se 9.3.1 i BBV.Bilaga A (original) och monteringsanvisning till ☒ BeställareKopia och monteringsanvisning till ☒ Nyttjare/Boende ☒ Behörigt företag