

Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 94-05 nr 1)

Mätplats

FRANK JANSSON
FURUHÄLLSVÄGEN 20
43544 MÖLNLYCKE

FRANK JANSSON
FURUHÄLLSVÄGEN 20
43544 MÖLNLYCKE

Analysdata

Inkom: 2004-03-15

Analyserad: 2004-03-22

Fastighetsdata

HÖNEKULLA 2:14

Lägenhetsnr:

Fastighetsnr:

Byggid:

Bostadstyp: VILLA

Typ av grund: PLATTA PÅ MARK

Typ av ventilation: SJÄLVDRAG

Hushållsvatten: KOMMUNALT

Blåbetong ingår: JA

Besök av fackmän: INGET BESÖK

Byggnadsår: 1959

Ombyggnadsår: 1980

Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m ³	Start datum	Stopp datum	Anm.
399458	SOVRUM	1	300 +/- 40	2004-01-10	2004-03-11	
399459	VARDAGSRUM	1	320 +/- 40	2004-01-10	2004-03-11	

Anmärkningar:

Årsmedelvärde

Radongashalt

310 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

Mätrapporten upprättad: 2004-03-22

Härmed intygas att mätinstruktionerna följts

Analysansvarig

MRM Konsult AB

FRANK JANSSON

Mätplatsansvarig

Laboratorium ackrediteras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) enligt svensk lag. Verksamheten vid de svenska ackrediterade laboratorierna uppfyller kraven i SS-EN ISO/IEC 17025. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.