



RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2012-04-24
MÄTNINGEN UTFÖRD AV
LUNDIN, BJÖRN
MYRBÄCKSVÄGEN 6
43642 ASKIM
TEL. 031286873

Mätning av radon i inomhusluft

med sluten spårfilm med filter

UTGIFTSDATUM
2012-04-24

Rapportblad 1 (1)

UPPGÄSSNR.
4031316:1

LUNDIN, BJÖRN
MYRBÄCKSVÄGEN 6
43642 ASKIM

VIA
LANDAUER NORDIC 1112
RAPPORTHOTTAGARE
LUNDIN, BJÖRN



Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005.01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.



Detektorerna exponerade under tiden 2012-01-23 – 2012-04-09.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2012-04-12. De mättes 2012-04-16.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:	MYRBÄCKSVÄGEN 6, 43642 ASKIM		
Fastighetsbeteckning:	ASKIM 2:64		
Lägenhetsnummer:		Blåbetong:	Nej
Byggnadstyp:	Villa	Byggnadsår:	1957
Ventilationstyp:	Självdreg	Radonåtgärdsförhållande:	Ej radonåtgärddad
Husgrundstyp:	Souterräng	Plan m. boutrymmen:	2

Fastighetsdata har lämnats av Björn Lundin, som också intygat att mätanvisningarna följts.



Uppmätta radongashalter

Detektor	Rum/beteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
926295		Sovrum	Bottenplan	140 +/- 20
926093		Ej boutrymme	Souterräng	160 +/- 30



Provningsresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför utsagts ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Årsmedelvärde beräknas endast om minst 2 detektorer har placerats i boutrymmen.

SWEDAC 1112 01/01/2012 01/01/2012

Sandra Olsson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid LANDAUER NORDIC

För ytterligare information, vänligen se baksidan.

 LANDAUER
NORDIC

Box 6322 - 751 38 UPPSALA
Tel: 018 54 86 00 - Fax: 018 54 86 99