



Kringelsotaren AB

Box 19021
152 25 Södertälje

Tjänsteanteckning brandskyddskontroll

enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 4 § samt kommunifiering enligt 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Datum
2021-10-11

Diarénummer
3594-1111189-1

Utförare

Kringelsotaren AB

Adressat

Wedavägen 5C
152 42 Södertälje
08-550 304 86

Villavägen 30
64650 Björnlunda

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Skenda 9:71		
Fastighetsadress		
Villavägen 30	Villavägen 30	Villavägen 30
Kontrolldatum	64650 Björnlunda	64650 Björnlunda
2021-10-11		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Värmepanna fastbränsle	Egor V 25	Bottenvåning	Pannhus
Bränslestag		Kontrollrist	Senast sotad
Ved		156 veckor	2021-10-11

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall	Svab	Skorsten 1, rökkanal 160mm

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod * ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Utlåtande

Brandskyddskontrollen är utförd utan noteringar som föranleder vidare utredning.

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 2 kap. 2 § ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förhindra brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand. Den som utför brandskyddskontroll har rätt att få tillträde till fastigheten enligt LSO 3 kap. 5 §. Syftet med denna tjänsteanteckning är att redovisa de omständigheter och förhållanden som observerades i samband med genomförd brandskyddskontroll. Dessa ligger till grund för bedömningen om brandskyddet kan betraktas som skäligt eller inte enligt LSO 2 kap. 2 §.

Brandskyddskontrollens utförande

Brandskyddskontrollens syfte är att upptäcka fel och brister på anläggningen för att förebygga och begränsa skador till följd av brand. Kontrollen innebär en provning av att anläggningens funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk. Vid kontrollen ska särskild hänsyn tas till hur brandskyddet påverkas av:

- Sotbildning och beläggningar,
- Skador och förändringar av anläggningens tekniska utförande,
- Temperaturförhållanden,
- Tryckförhållanden och täthet, samt
- Drift och skötsel

Vid den aktuella brandskyddskontrollen har anläggningen kontrollerats utifrån de sakområden som framgår av texten ovan.