

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

UPPDRAGSNUMMER

4626638: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-03

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-03

Mary Elisabet Berg

Öjagatan 77

94331 Öjebyn



18161240

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

Mary Elisabet Berg

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter

Stenhuggarg 3A

Fastighetsbeteckning: Vesslan 11

Lägenhetsnummer: 1102

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1987

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund

Bläbetong: Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning

726812

978562

Rumstyp

Sovrum

Vardagsrum

Plan

1 trappa upp

1 trappa upp

Mätvärde Bq/m³

mindre än 20

mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 20 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signatörens analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB

Box 6522

751 38 Uppsala

018-56 88 80

info@landauernordic.se

www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4626636: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-03

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-16

18161240

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter

Stenhuggarg 3B

Fastighetsbeteckning: Vesslan 11

Lägenhetsnummer: 1002
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1987
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund
Blåbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
373788		Sovrum	Bottenplan	30 +/- 10
131189		Vardagsrum	Bottenplan	30 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)
-----------------------	-----------	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

UPPDRAGSNUMMER

4626634: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-03

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-03

Mary Elisabet Berg

Öjagatan 77

94331 Öjebyn



579

18161240

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

Mary Elisabet Berg

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter

Stenhuggarg 3C

Fastighetsbeteckning: Vesslan 11

Lägenhetsnummer: 1003
Byggnadstyp: Flerbostadshus
Byggnadsår: 1987
Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Husgrundstyp: Kryp-/torpargrund
Bläbetong: Vet ej
Radonåtgärdsförhållande: Vet ej
Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
130658		Sovrum	Bottenplan	30 +/- 10
621208		Vardagsrum	Bottenplan	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:

30

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signaturanalysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se