

UPPDRAGSNUMMER

4612040: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-03

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-03

Bygg- & Fastighetsservice i Piteå

Thomas Sandlund

Öjagatan 77

94331 Öjebyn



18038686

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

Bygg- & Fastighetsservice i Piteå

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-25. De mättes 2016-05-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen**Mätplatsadress:**

Meb Fastigheter

Kolmilav 31

Fastighetsbeteckning: Vesslan 8**Lägenhetsnummer:** 1102**Byggnadstyp:** Flerbostadshus**Byggnadsår:** 1990**Ventilationstyp:** Mekanisk Till- & Frånluft**Husgrundstyp:**

Källare & kryp/torpargrund

Bläbetong:

Vet ej

Radonåtgärdsförhållande:**Plan m. boutrymmen:** 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson

som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter**Detektor** **Rumsbeteckning**

942268

Rumstyp

Sovrum

Plan

1 trappa upp

Mätvärde Bq/m³

mindre än 20

572973

Vardagsrum

1 trappa upp

mindre än 20

Provningsresultat**Årsmedelvärde:** mindre än 20 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)**Kommentar till mätningen**Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signatursansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB

Box 6522

751 38 Uppsala

018-56 88 80

info@landauernordic.se

www.landauernordic.se

UPPDRAGSNUMMER

4612044: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-09

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-11

Bygg- & Fastighetsservice i Piteå

Thomas Sandlund

Öjagatan 77

94331 Öjebyn



18038686

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

Bygg- & Fastighetsservice i Piteå

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-25. De mättes 2016-05-04.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb. Fastigheter

Kolmilav, 31

Fastighetsbeteckning: Vesslan 8

Lägenhetsnummer: 1001

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1990

Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frånluft

Husgrundstyp:

Källare & kryp/torpargrund

Blåbetong:

Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 2

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning

215673

214841

Rumstyp

Sovrum

Vardagsrum

Plan

Bottenplan

Bottenplan

Mätvärde Bq/m³

mindre än 20

mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 20 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Årsmedelvärdet beräknat under förutsättningen att lägenheten endast har 1 våningsplan med boutrymmen.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB

Box 6522

751 38 Uppsala

018-56 88 80

info@landauernordic.se

www.landauernordic.se