

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

UPPDRAGSNUMMER

4621785: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD

2016-05-03

UTSKRIFTSDATUM

2016-05-03

Bygg & Fastighetsservice Piteå AB

Thomas Sandlund

Öjagatan 77

94331 Öjebyn



18128098

VIA

Anticimex Byggnadsmiljö

RAPPORTMOTTAGARE

Bygg & Fastighetsservice Piteå AB

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-04-28.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter

Nyg 49

Fastighetsbeteckning: Källbo 18

Lägenhetsnummer: 0901

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår: 1992

Ventilationstyp: Mekanisk Till- & Frånluft

Husgrundstyp:

Källare & kryp/torpargrund

Blåbetong:

Vet ej

Radonåtgärdsförhållande: Vet ej

Plan m. boutrymmen: 3

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson

som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor Rumsbeteckning

682428

682547

Rumstyp

Sovrum

Vardagsrum

Plan

Källare

Källare

Mätvärde Bq/m³

70 +/- 20

80 +/- 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde:

70

Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor, årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Susanne Niklasson (Elektronisk signatur)

Signatur analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB

Box 6522

751 38 Uppsala

018-56 88 80

info@landauernordic.se

www.landauernordic.se

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



SWEDAC
ACCREDITED
1485
INDEX 17821



MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-25. De mättes 2016-05-04.

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

8380M-VI 50/2016-01-14/10/1 B

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 75138 UPPSALA

Bygg & Fastighetsservice Piteå AB
Thomas Sandlund
Öjagatan 77
94331 Öjebyn



UPPDRAGSNUMMER
4621786: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2016-05-04

UTSKRIFTSDATUM
2016-05-04

18128098

VIA
Anticimex Byggnadsmiljö
RAPPORTMOTTAGARE

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Bygg & Fastighetsservice Piteå AB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-05-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter
Wyg 49

Fastighetsbeteckning: Källbo 18

Lägenhetsnummer:	1001	Husgrundstyp:	Källare & kryp/torpargrund
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blåbetong:	Vet ej
Byggnadsår:	1992	Radonåtgärdsförhållande:	Vet ej
Ventilationstyp:	Mekanisk Till- & Frånluft	Plan m. boutrymmen:	3

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
682399		Sovrum	Bottenplan	mindre än 20
682498		Vardagsrum	Bottenplan	mindre än 20

Provningsresultat

Årsmedelvärde: mindre än 20 Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Emil Natt och Dag (Elektronisk signatur)

Signaturanalysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se

RAPPORT - mätning av radon

i inomhusluft utfärdad av ackrediterat laboratorium



Box 6522, 751 38 UPPSALA

Bygg & Fastighetsservice Piteå AB
Thomas Sandlund
Öjagatan 77
94331 Öjebyn



UPPDRAGSNUMMER
4621787: 1

RAPPORTBLAD 1 (1)

RAPPORTEN UPPRÄTTAD
2016-05-04

UTSKRIFTSDATUM
2016-05-04

18128098

VIA
Anticimex Byggnadsmiljö
RAPPORTMOTTAGARE
Bygg & Fastighetsservice Piteå AB

MÄTNINGEN UTFÖRD ÅT

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2016-02-17 - 2016-04-22.

De ankom till Landauer Nordic och förbehandlades 2016-04-26. De mättes 2016-05-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress:

Meb Fastigheter
Nyg 49

Fastighetsbeteckning: Källbo 18

Lägenhetsnummer:	1101	Husgrundstyp:	Källare & kryp/torpargrund
Byggnadstyp:	Flerbostadshus	Blåbetong:	Vet ej
Byggnadsår:	1992	Radonåtgärdsförhållande:	
Ventilationstyp:	Mekanisk Till- & Frånluft	Plan m. boutrymmen:	3

Fastighetsdata har lämnats av Tommy Larsson
som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
682537		Sovrum	1 trappa upp	30 +/- 10
682496		Vardagsrum	1 trappa upp	30 +/- 10

Provningsresultat

Årsmedelvärde:	30	Bq/m ³ (Becquerel per kubikmeter)
----------------	----	--

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet).

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor,
årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Emil Natt och Dag (Elektronisk signatur)

Signatur analysansvarig vid Landauer Nordic

Denna rapport är endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i
förväg skriftligen godkänt annat. För mer information se baksidan.

Landauer Nordic AB
Box 6522
751 38 Uppsala

018-56 88 80
info@landauernordic.se
www.landauernordic.se