



Sotarn i Mark AB
Lyddevägen 31, 511 58 Kinna
Tel 0320-140 50
telefon tid 7-15, lunch 12-13
www.mark.sotare.com

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontroll	Kund nr	Protokoll nr
200824	907091500	20-BK1228

Fastighetsbeteckning Bosgården 2:3	Namn och adress Dahl Bertil
Adress Dukared Granbäcken 1000	Dukared Granbäcken 1000 438 97 RÄVLANDA

Kontrollobjekt nr: 1 Fastbränslepanna Typ: FOCUS V35

Värmeanläggning:

Eldstadstyp: Värmepanna

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan) Källarvåning

Placering (utrymme): Pannrum

Rök-/avgaskanal Modulskorsten
ISOKERN

Senaste sotning: 200414

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:		Åtgärd ***	
Pos.**	Avvikelse	1	2

Kontrollen utförd av: Stefan Johansson

Brandvarnare finns ☒ Finns ej ☐

Brandvarnare fungerar ☐ Fungerar ej ☐

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrollerats okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** 1 - Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 - Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

Vi hanterar personuppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.



Sotarn i Mark AB
Lyddevägen 31, 511 58 Kinna
Tel 0320-140 50
telefonid 7-15, lunch 12-13
www.mark.sotare.com

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontroll	Kund nr	Protokoll nr
200824	907091500	20-BK1231

Fastighetsbeteckning Bosgården 2:3	Namn och adress Dahl Bertil
Adress Dukared Granbäcken 1000	Dukared Granbäcken 1000 438 97 RÄVLANDA

Kontrollobjekt nr: 7 öppen spis

Typ:

Värmeanläggning:

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan) Källarvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal Modulskorsten

Senaste sotning: 200414

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:		Åtgärd ***	
Pos.**	Avvikelse	1	2

Kontrollen utförd av: Stefan Johansson

Brandvarnare finns ☒ Finns ej ☐

Brandvarnare fungerar ☐ Fungerar ej ☐

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egen sotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrollerats okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** 1 - Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 - Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

Vi hanterar personuppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.



Sotarn i Mark AB
Lyddevägen 31, 511 58 Kinna
Tel 0320-140 50
telefon tid 7-15, lunch 12-13
www.mark.sotare.com

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontroll	Kund nr	Protokoll nr
200824	907091500	20-BK1230

Fastighetsbeteckning Bosgården 2:3	Namn och adress Dahl Bertil
Adress Dukared Granbäcken 1000	Dukared Granbäcken 1000 438 97 RÄVLANDA

Kontrollobjekt nr: 4 Kakelugn

Typ: CRONSPISEN

Värmeanläggning:

Eldstadstyp: Lokaleldstad

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan) Bottenvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal Modulskorsten

Senaste sotning: 200414

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:		Åtgärd ***	
Pos.**	Avvikelse	1	2

Kontrollen utförd av: Stefan Johansson

Brandvarnare finns ☒ Finns ej ☐

Brandvarnare fungerar ☐ Fungerar ej ☐

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egensotning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsserviceverkets föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrollerats okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** 1 - Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 - Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

Vi hanterar personuppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.



Sotarn i Mark AB
Lyddevägen 31, 511 58 Kinna
Tel 0320-140 50
telefonid 7-15, lunch 12-13
www.mark.sotare.com

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3 kap. 4§
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Datum för kontroll	Kund nr	Protokoll nr
200824	907091500	20-BK1229

Fastighetsbeteckning	Namn och adress
Bosgården 2:3	Dahl Bertil
Adress	Dukared Granbäcken 1000
Dukared Granbäcken 1000	438 97 RÄVLANDA

Kontrollobjekt nr: 3 Köksspis Typ: KLAFESTRÖM

Värmeanläggning:

Eldstadstyp: Köksspis/Ugn

Bränsleslag: Ved

Placering (våningsplan) Källarvåning

Placering (utrymme): Bostadsutrymme

Rök-/avgaskanal Modulskorsten

Senaste sotning: 200414

Kontrollmetod/er*

Typ av metod: ☒ Okulär kontroll ☐ Täthetsprovning ☐ Temperaturmätning ☐ Tryckmätning ☐ Annat

Not:

Vid brandskyddskontrollen framkom följande:		Åtgärd ***	
Pos.**	Avvikelse	1	2

Kontrollen utförd av: Stefan Johansson

Brandvarnare finns ☒ Finns ej ☐

Brandvarnare fungerar ☐ Fungerar ej ☐

1 Eldstad	2 Eldningsapparat	3.6 Rökgasfläkt	5.2 Tillträde till skorsten	7 Övrigt
1.1 Avstånd till brännbart	2.1 Flamövervakning	3.7 Insatsrör/foder	5.3 Arbetsplan	
1.2 Luckor	2.2 Skydd mot tillbakabrand	3.8 Sotbeläggning	5.4 Takbeläggning	
1.3 Förbränningsrum/konvektionsdel	2.3 Avstånd till brännbart	3.9 Övrigt	5.5 Övrigt	
1.4 Förbindelsekanal	2.4 Övrigt	4 Pannrum	6 Drift och skötsel	
1.5 Reglerutrustning	3 Rök-/avgaskanal	4.1 Brandteknisk klass	6.1 Eldningsteknik	
1.6 Eldstadsplan	3.1 Avstånd till brännbart	4.2 Golvbeläggning	6.2 Bränslehantering	
1.7 Förbränningsluft	3.2 Omslutningsvägg	4.3 Övrigt	6.3 Restprodukter	
1.8 Sotbeläggning	3.3 Skiljevägg	5 Tak och uppstigning	6.4 Medgivande om egenstötning	
1.9 Övrigt	3.5 Schakt	5.1 Tillträde till tak	6.5 Övrigt	

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Räddningsverkets föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontroll, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrollerats okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen ovan.

*** 1 - Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

2 - Särskilt föreläggande om åtgärd kommer att utfärdas.

Vi hanterar personuppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor.