Radonrapport

Ansvarig mätutförare: Johanna Rosenquist
Kommentar för mätning:
Mätplatsadress: Karlsrovägen 12, Danderyd
Placering mätare: Entréplan (souterräng)
Datum för rapport: 2020-11-27
Instrument: Radon Eye Plus S/N PE22004220031

Vald period


Från: 2020-11-21 11:17
Till: 2020-11-26 10:19

Radonhalter (Statistiska felet angivet med en standardavvikelse)

Data för alla punkter i grafens interval

Genomsnittlig radonhalt	159 ± 2 Bq/m^3
Lägsta värde	99 Bq/m^3
Högsta värde	214 Bq/m^3
Instrument-temperatur (Medelvärde)	22.0 °C
Relativ fuktighet (Medelvärde)	37.0 %

Graf för period



Radonrapport

Ansvarig mätutförare: Johanna Rosenquist
Kommentar för mätning:
Mätplatsadress: Karlsrovägen 12, Danderyd
Placering mätare: Sovrum, övre plan
Datum för rapport: 2020-11-27
Instrument: Radon Eye Plus S/N PE22004220032

Vald period


Från: 2020-11-21 11:21
Till: 2020-11-26 10:14

Radonhalter (Statistiska felet angivet med en standardavvikelse)

Data för alla punkter i grafens interval

Genomsnittlig radonhalt	132 ± 3 Bq/m^3
Lägsta värde	64 Bq/m^3
Högsta värde	214 Bq/m^3
Instrument-temperatur (Medelvärde)	22.0 °C
Relativ fuktighet (Medelvärde)	41.0 %

Graf för period



radonova
The global leader in radon measurement

Radonrapport

Ansvarig mätutförare: Johanna Rosenquist
Kommentar för mätning:
Mätplatsadress: Karlsrovägen 12, Danderyd
Placering mätare: Vardagsrum, övre plan
Datum för rapport: 2020-11-27
Instrument: Radon Eye Plus S/N PE22004220021

Vald period

Från: 2020-11-21 11:21
Till: 2020-11-26 10:23

Radonhalter (Statistiska felet angivet med en standardavvikelse)

Data för alla punkter i grafens interval

Genomsnittlig radonhalt	156 ± 3 Bq/m^3
Lägsta värde	80 Bq/m^3
Högsta värde	221 Bq/m^3
Instrument-temperatur (Medelvärde)	22.0 °C
Relativ fuktighet (Medelvärde)	42.0 %

Graf för period

