

MILJÖENHETEN  
Moa Olivensjö, tel. 0224-747388Nils Öjefors  
Turevägen 54 A  
191 47 Sollentuna**Angående avloppslösning på fastigheten Västerlovsta-Nordsjö 2:15 i  
HEBY kommun**

Miljöenheten har inspekterat avloppsanläggningen på er fastighet Västerlovsta-Nordsjö 2:15. Ert avlopp bedöms uppfylla de krav på rening som vi för närvarande ställer.

Vid inspektionstillfället fanns inget slam i fördelningsbrunnen och vattennivån var normal. Anläggningen anlades troligtvis i början på 1980-talet. Inga luftningsrör kunde hittas vilket tyder på att det är en äldre infiltrationsbädd.

Vid inspektionstillfället växte buskar och sly på bädden. Det finnas därmed en risk för att rötter kan tränga sig in i bädden och förstöra spridarledningarna. Med avseende på anläggningens ålder kan dess funktion i framtiden komma att försämrans. En indikation på att en anläggning inte fungerar kan vara att avloppsvattnet tar nya vägar (ex rinna ner i slänten) eller att vattnet stiger upp i brunnarna och in i huset.

Innan en avloppsanläggning ändras måste en ansökan lämnas in till miljöenheten. Miljöenhetens roll är att bedöma om det förslag som ni lämnar in är godtagbart ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Om förslaget bedöms som godtagbart lämnar bygg- och miljönämnden ett skriftligt tillstånd till byggandet av avloppsanläggningen.

**Vi tackar för er medverkan och avskriver er från avloppsinventeringen.**

MILJÖENHETEN

Moa Olivensjö  
miljöinspektör**Kopia**  
Akten