

Bilaga till Frågelista

## **Billingen Åsaborg 4:42 och utförda renoveringar av fackmän**

### **1. Schönborgs Plåt AB 2003**

Åtgärder med ny plåt runt skorsten, takstege samt huv på skorsten.

### **2. Åtgärder fattigmans kakelugn vardagsrum av Din Murare 2005-06-28**

Vid provtryckning läckte det överallt.

Helt renoverad rörspis med Roslagsspis/kassett, spirorör och värmekulit.

### **3. Ny grund utförd av Anderssons Byggnadsfirma samt Västgöta Torkteknik AB 2006-08**

Hela trossen var i dåligt skick. Tog bort alla golv mm och grävde själv ur hela grunden. De hade varit ganska smarta och byggt det hela på en sluttning, då jag kom ner till berget i norra delen av huset. Bra för avrinning då det var ganska torrt vid utgrävning.

Företaget tog bort regler inomhus och bytte även ut yttre stockar på väggar längst ner.

Västgöta Torkteknik hittade ingen svamptillväxt men behandlade ändå för säkerhets skull.

Företaget lade form av skyddsduk i botten upp till golvnivå. Därefter ett tjockt lager av lekakulor ( ingen kapillärkraft ) enligt expertutlåtande.

Över detta en platta med cement, insprutat med laserteknik.

Fick torka länge med hjälp av tork.

Av egen kraft har jag sedan lagt flytande golv med skyddspapp, isolerande cellplast med frigolitkulor samt 4 mm plattor för att dämpa kyla.

Avslutade med laminat.

Utöver detta tapetsering alla rum, byte av lister, målning väggar och tak samt plattor framför eldstäder. Eldstäder kök, sovrum även kallad kammare (rörspis) och vardagsrum (salen) Roslagsspis.

Skafferi, grovingång, hall och litet förråd under trappa använde jag återvinning av golvplankor med samma åtgärder som ovan under laminatet.

### **4. EL G Thuressons AB utfört 2003 och 2009-01-27**

Befintliga ledningar i dåligt skick. Nästan pulvriserade och förkom ljusbågar. Livsfarligt!

Totalt bytt eldragningar inomhus och även tagit bort luftledning till huset.

Grävt ner elkabel i hela trädgården från dåvarande kommunens skåp till huset och ladugård. Var kabeln går finns utmärkt.

Jordfelsbrytare i hus och ladugård.

### **5. Byte takpannor Glenns Bygg AB 2012-06-03**

Byte från tegel till betongpannor samt ny takstege.

### **6. LA Takvård AB 2020-07-07**

Förbehandling, takbehandling och nockband mm.

Takbehandling vid 4-årskontroll. **2024-05-04**